



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: AYVENS
MODELO: AUDI Q3
KM: 81537
BASTIDOR WAUZZZF34N1031995
COLOR: Azul metalizado

MATRICULA: 4733LTJ
FECHA TASACIÓN: 23/10/2025
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aletín/moldura aleta Trs. Dch. Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Capó							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Moldura central paragolpes trs. Pintada							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Moldura Paragolpes Dlt Dch. Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Moldura Paragolpes trs. Dch. Pintada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Moldura puerta dlt. Dch. Pintada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Moldura puerta dlt. Izq. Pintada							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Moldura puerta Trs. Dch. Pintada							PULIDO	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pulido y abrillantado
Neumático delantero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Parabrisas							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Dch.							PULIDO	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pulido y abrillantado
Puerta trasera Dch.							PULIDO	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pulido y abrillantado
Puerta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Spoiler delantero							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Reparación Y Pintura
CONDICIONES DE VALORACIÓN		PIEZAS			MANO DE OBRA		PINTURA		TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO:		SUBTOTAL PIEZAS:			HORAS MO:		MATERIAL PINTURA:		BASE IMPONIBLE:
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:		DESCUENTO:			TOTAL MO:		CONSTANTE PINTURA:		IVA ():
DESCUENTO PIEZAS:		TOTAL PIEZAS:			HORAS MOP:		TOTAL PINTURA:		TOTAL PERITACIÓN:
FORFAIT:					TOTAL MOP:				
FRANQUICIA:									

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.
La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.
Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.