



Garvagh Enterprises, S.L.  
Augusto Figueroa , 33  
28004 Madrid  
B84008044

MARCA: AYVENS  
MODELO: NISSAN QASHQAI 5P  
KM: 78013  
BASTIDOR SJNTAAJ12U1040748  
COLOR: BLANCO

MATRICULA: 7675LTX  
FECHA TASACIÓN: 26/11/2025  
LUGAR TASACIÓN: VILANOVA I LA GELTRU

| DESCRIPCIÓN<br>PIEZA                      | TIEMPO<br>MONTAJE | PRECIO<br>PIEZA | TIEMPO<br>MO | TIEMPO<br>MOP | MATERIAL<br>PINTURA | TOTAL<br>LINEA | NIVEL<br>DAÑO    | DESCRIPCIÓN<br>DAÑO              | DESCRIPCIÓN<br>ACCION |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Aleta delantera Izq.                      |                   |                 |              |               |                     |                | PULIDO           | Arañado/rasguño menor de 100mm   | Pulido y abrillantado |
| Aletín/moldura aleta Dlt Dch. Textur.     |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño mayor de 100mm   | Pintura               |
| Aletín/moldura aleta Trs Izq. Textur.     |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño mayor de 100mm   | Pintura               |
| Capó                                      |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Abollado(s) mayor(es) de 100mm   | Reparación Y Pintura  |
| Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado    |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño menor de 100mm   | Pintura               |
| Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado    |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño menor de 100mm   | Pintura               |
| Carrocería vehículo                       |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO     | Desperfecto estetico             | No valorable( aguas ) |
| Interior vehículo                         |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO     | Limpieza                         | No valorable          |
| Llanta dlt. Izq. Aluminio                 |                   |                 |              |               |                     |                | REP./INTERVEN.   | Arañado/rasguño mayor de 100mm   | Reparar               |
| Llanta Trs. Izq. Aluminio                 |                   |                 |              |               |                     |                | REP./INTERVEN.   | Arañado/rasguño mayor de 100mm   | Reparar               |
| Manilla ext. puerta Dlt. Dch. Pintado     |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño menor de 100mm   | Pintura               |
| Manilla Exterior puerta Trs. Izq. Pintado |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño menor de 100mm   | Pintura               |
| Moldura central paragolpes trs. Texturado |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño mayor de 100mm   | Pintura               |
| Moldura puerta dlt. Izq. Texturada        |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño mayor de 100mm   | Pintura               |
| Neumático delantero Dch.                  |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO     | Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm | No valorable          |
| Neumatico delantero Izq.                  |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO     | Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm | No valorable          |
| Neumático trasero Dch.                    |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO     | Neumáticos con dibujo > 5mm      | No valorable          |
| Neumático trasero Izq.                    |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO     | Neumáticos con dibujo > 5mm      | No valorable          |
| Parabrisas                                |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO     | Picaduras por piedras            | No valorable          |
| Paragolpes delantero Pintado              |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño mayor de 100mm   | Pintura               |
| Paragolpes trasero Texturado              |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño mayor de 100mm   | Reparación Y Pintura  |
| Piloto Retrovisor Izq.                    |                   |                 |              |               |                     |                | PULIDO           | Arañado/rasguño menor de 100mm   | Pulido y abrillantado |
| Portón trasero                            |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Abollado(s) menor(es) de 100mm   | Reparación Y Pintura  |
| Puerta delantera Dch.                     |                   |                 |              |               |                     |                | PULIDO           | Arañado/rasguño menor de 100mm   | Pulido y abrillantado |
| Puerta trasera Dch.                       |                   |                 |              |               |                     |                | PULIDO           | Arañado/rasguño menor de 100mm   | Pulido y abrillantado |
| Puerta trasera Izq.                       |                   |                 |              |               |                     |                | PULIDO           | Arañado/rasguño menor de 100mm   | Pulido y abrillantado |
| Rejilla frontal pintado                   |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO SUPERFICIAL | Abollado(s) menor(es) de 100mm   | Reparación Y Pintura  |
| Segundo juego llaves                      |                   |                 |              |               |                     |                | SUSTITUCION      | Faltante                         | Retirar y sustituir   |
| Soporte bandeja Izq.                      |                   |                 |              |               |                     |                | SUSTITUCION      | Faltante                         | Retirar y sustituir   |
| Tapa depósito combustible                 |                   |                 |              |               |                     |                | PULIDO           | Arañado/rasguño menor de 100mm   | Pulido y abrillantado |
| Tapizado cojín asiento Dlt. Izq.          |                   |                 |              |               |                     |                | REP./INTERVEN.   | Quemadura                        | Reparar               |



Garvagh Enterprises, S.L.  
Augusto Figueroa , 33  
28004 Madrid  
B84008044

MARCA: AYVENS  
MODELO: NISSAN QASHQAI 5P  
KM: 78013  
BASTIDOR SJNTAAJ12U1040748  
COLOR: BLANCO

MATRICULA: 7675LTX  
FECHA TASACIÓN: 26/11/2025  
LUGAR TASACIÓN: VILANOVA I LA GELTRU

| DESCRIPCIÓN<br>PIEZA | TIEMPO<br>MONTAJE | PRECIO<br>PIEZA | TIEMPO<br>MO | TIEMPO<br>MOP | MATERIAL<br>PINTURA | TOTAL<br>LINEA | NIVEL<br>DAÑO | DESCRIPCIÓN<br>DAÑO | DESCRIPCIÓN<br>ACCION |
|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
|                      |                   |                 |              |               |                     |                |               |                     |                       |

| CONDICIONES DE VALORACIÓN                                                                             | PIEZAS                                          | MANO DE OBRA                                       | PINTURA                                                   | TOTAL                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PRECIO MANO OBRA MO:<br>PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:<br>DESCUENTO PIEZAS:<br>FORFAIT:<br>FRANQUICIA: | SUBTOTAL PIEZAS:<br>DESCUENTO:<br>TOTAL PIEZAS: | HORAS MO:<br>TOTAL MO:<br>HORAS MOP:<br>TOTAL MOP: | MATERIAL PINTURA:<br>CONSTANTE PINTURA:<br>TOTAL PINTURA: | BASE IMPONIBLE:<br>IVA (    ):<br>TOTAL PERITACIÓN: |

| TASADOR | CONTRARIO / TALLER | CLIENTE |
|---------|--------------------|---------|
|         |                    |         |

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.  
La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.  
Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.  
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.