

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

125129603 - 0

Marca	SEAT/CUPRA
Modelo	IBIZA (KJ) 5P (21-)
Matrícula	9870LTY
Bastidor	VSSZZKJZNR004691
Color	BLANCO
Kilómetros	52.562
Fecha de inspección	16/12/2025
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Resumen económico

[1] Carrocería y mecánica

Materiales/piezas	50,00€
Mano de obra	19,50€
Total carrocería y mecánica	69,50€

[2] Pintura

Material de pintura	185,07€
Mano de obra de pintura	191,10€
Total pintura	376,17€

[3] Total bruto valorado

Descuentos	0,00€
21% IVA	93,59€

[4] Total después de descuentos e impuestos

Franquicia	0,00€
------------	-------

Total

539,26€

Equipamiento del vehículo

- ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- ADAS - CAMARA VISION TR (VARIANTE 1)
- ADAS - S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO
- ADAS - PROTECCION PEATONES Y CICLISTAS AMPLIADA Y ANTICIPATORIA
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VEL
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA
- ADAS - CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL
- GENERAL - 6S MARCADO
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ200_GA
- MANUAL - 6 VELOCIDADES
- BERLINA - 5 PUERTAS
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
- CRISTALES - S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR ATERMICAS
- EMBELLECEDORES - CARCASA RETROVISOR / MANILLAS IMPRIMADAS
- EMBELLECEDORES - MOLDURAS LATERALES
- EMBELLECEDORES - EMBELLECEDORES EXT ESTANDAR
- EMBELLECEDORES - TUBO ESCAPE ESTANDAR
- CRISTALES - PARABRISAS ATERMICO
- ACCESORIOS - BOCINA
- ACCESORIOS - S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- GENERALES - SIN INSERCIONES
- LUCES - PILOTO TR C/LEDS (ECE)
- LUCES - LUZ DIURNA C/ENCENDIDO AUT LUCES C/RETARDO APAGADO LUCES
- LUCES - PILOTO MATRICULA C/LEDS
- LUCES - FAROS ANTINIEBLA
- TECHO - SIN HUECO EN EL TECHO
- RETROVISORES - EXT DR CONVEXO
- RETROVISORES - EXT ELEC/TERMICO/ABATIBLE ELEC
- LUCES - FAROS LEDS C/LENTE
- GENERALES - EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS
- GENERALES - VEHICULO C/MEDIDAS ESPECIALES
- GENERALES - PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO)
- LUCES - S/LAVAFAROS
- LUCES - REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS DINAMICA
- LUCES - LUZ ANTINIEBLA TR
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- INSTRUMENTACION CONSOLA - AIREADORES INTERIORES BASICOS
- INSTRUMENTACION CONSOLA - KIT "NO FUMADORES"
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- ACCESORIOS - SIN INSONORIZACION ADICIONAL DE RUIDOS
- ACCESORIOS - ANTENA AM/FM
- AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "MEDIUM"
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION TELEFONO
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES PASIVOS
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO
- ASIENTOS - TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL
- ASIENTOS - CINTURON DL AUTOMATICO 3 PUNTOS
- ASIENTOS - CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PREENSOR
- ASIENTOS - S/CALEFACCION
- ASIENTOS - DL IZ REGULABLE ALTURA
- ASIENTOS - 3 REPOSACABEZAS TRASEROS
- ASIENTOS - TR ABATIBLE RESPALDO PARTIDO
- ASIENTOS - CINTURON TR CENTRAL 3 PUNTOS
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE DEPORTIVO CUERO MULTIFUNCION
- TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO
- VOLANTE Y MANDOS - EMPUÑADURA FRENO MANO CUERO
- TAPICERIA/LINEA INT - ASIENTOS NEGRO TITANIO/GRIS
- ASIENTOS - S/REPOSABRAZOS DL CENTRAL
- ASIENTOS - DELANTEROS NORMALES
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA
- CLIMATIZACION - CLIMATIZADOR
- CLIMATIZACION - FREON R1234YF
- CLIMATIZACION - S/CALEFACCION ADICIONAL
- CLIMATIZACION - S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO
- ETIQUETAS - DOCUMENTACION DE A BORDO EN ESPAÑOL
- POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INYECCION MULTIPUNTO - 999CC 81KW (110)
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 49 AH 320A
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA
- EQUIPO MECANICO - REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO
- GENERAL - MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/MOTOR 05C.A
- GENERAL - MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/81KW (TSI) /MOTOR: TJ4/TC5
- EQUIPO MECANICO - CLIMA TROPICAL
- EQUIPO ELECTRICO - S/BATERIA ADICIONAL
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECTOR OTTO (TROPICALIZADO)
- ANTIPLICACION - NORMA EU6 (AP)
- ANTIPLICACION - ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2
- COMBUSTIBLE - PROPULSION NO ALTERNATIVA
- ESPAÑA - ESPAÑA
- VERSION - GAMA 2022
- ACABADO TECNICO - VARIANTE

Equipamiento del vehículo

- ACCESORIOS - INMOVILIZADOR ELECTRONICO
- ACCESORIOS - LECTOR DE MAPAS 2 DL
- ACCESORIOS - PARASOLES C/ESPEJO,ROTULO AIRBAG EN PARASOL ACOMPAÑANTE
- ACCESORIOS - S/PISO TRASERO DE CARGA
- ACCESORIOS - VERSION ESTANDAR
- ACCESORIOS - LUZ INTERIOR EN SUELO
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVALUNAS ELECTRICOS TR
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO/CD/MP3/SD PANTALLA TACTIL 8"
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/NAVEGADOR
- AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (S/CODIFICACION)
- ACABADO TECNICO - LUJO
- ACABADO TECNICO - NO ES EDICION ESPECIAL
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS
- LLANTAS - TORNILLOS RUEDA ESTANDAR
- TRANSMISION - TRACCION DL
- SUSPENSION - S/DRIVE SELECT
- SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 04
- SUSPENSION - MARGEN PESO 3 EJE TRASERO
- LLANTAS - ALE 5.5JX15"
- DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD
- DIRECCION - COLUMNA DIRECCION REG ALTURA
- FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 276X24MM
- FRENOS - DISCOS DE FRENO TR 230X9MM
- SUSPENSION - AMORTIGUACION TR
- SUSPENSION - EJE TR ESTANDAR
- SUSPENSION - AMORTIGUACION DL
- SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL 20.7X2.8MM
- TAPACUBOS - TAPABUJES

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación	Total M.O. Pintura	Total Material Pintura	Total mano de obra	Total piezas	Importe
Faltante	libro mantenimiento	Sustitución			0€	50,00€	50,00€
Exterior	Reparar Aleta tr dr	Reparación			7,80€	0€	7,80€
Exterior	Verificar Capó dl	Reparación			0€	0€	0€
Exterior	Verificar Puerta dl dr	Reparación			0€	0€	0€
Exterior	Pulir Lateral dr carrocería	Reparación			11,70€	0€	11,70€
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura	191,10€	0€			191,10€
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura	0€	185,07€			185,07€
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr Reparación (S=1) (L=	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Manilla exterior puerta dl iz Re	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (Pintura	0€	0€			0€
							TOTAL SIN IVA
							445,67€
							Descuentos
							0,00€
							21% IVA
							93,59€
							TOTAL CON IVA
							539,26€

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 17 de diciembre de
2025

En MADRID a 17 de diciembre de 2025



Perito: Jordi Pérez López

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como Inspector


Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Faltante