

## Informe de Inspección de Vehículo

### Datos del expediente

125129770 - 0

Marca	TOYOTA
Modelo	RAV 4 HYBRID (V) 5P (15-18)
Matrícula	8929LSW
Bastidor	JTMZ23FV50D097159
Color	AZUL
Kilómetros	34.317
Fecha de inspección	16/12/2025
Lugar de inspección	M300 Barcelona

### Resumen económico

#### [1] Carrocería y mecánica

Materiales/piezas	0,00€
Mano de obra	46,80€
Total carrocería y mecánica	46,80€

#### [2] Pintura

Material de pintura	364,07€
Mano de obra de pintura	315,90€
Total pintura	679,97€

#### [3] Total bruto valorado

Descuentos	0,00€
21% IVA	152,62€

#### [4] Total después de descuentos e impuestos

Franquicia	0,00€
------------	-------

**Total**

**879,39€**

## **Equipamiento del vehículo**

- 
- AUTOMATICO - AUTOMATICA CVT
  - TODO TERRENO - 5 PUERTAS
  - INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
  - INYECCION MULTIPUNTO - 2494CC 147KW (200) HYBRID
  - ESPAÑA - ESPAÑA

## Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación	Total M.O. Pintura	Total Material Pintura	Total mano de obra	Total piezas	Importe
Exterior	Reparar Puerta dl iz	Reparación			7,80€	0€	7,80€
Exterior	Reparar Puerta tr dr	Reparación			11,70€	0€	11,70€
Exterior	Reparar Paragolpes tr (zona sup)	Reparación			7,80€	0€	7,80€
Exterior	Reparar Aleta tr iz c/estribo	Reparación			7,80€	0€	7,80€
Exterior	Reparar Aleta tr dr c/estribo	Reparación			11,70€	0€	11,70€
Exterior	Verificar Piloto tr dr	Reparación			0€	0€	0€
Exterior	Verificar Carcasa retrovisor dr	Reparación			0€	0€	0€
Exterior	Verificar Portón tr	Reparación			0€	0€	0€
Exterior	Verificar Emblema tr	Reparación			0€	0€	0€
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura	315,90€	0€			315,90€
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura	0€	364,07€			364,07€
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=1) (L)	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr iz c/estribo Reparación	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr c/estribo Reparación	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=2) (L)	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=0) (L)	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Manilla exterior puerta dl dr Re	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Moldura puerta tr dr Reparación	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona inf) Reparac	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona sup) Reparac	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler paragolpes dl Reparación	Pintura	0€	0€			0€
							TOTAL SIN IVA 726,77€
							Descuentos 0,00€
							21% IVA 152,62€
							<b>TOTAL CON IVA 879,39€</b>

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

## Firmas del informe

---

En Vilanova i La Geltrú a 21 de diciembre de  
2025

En MADRID a 21 de diciembre de 2025



Perito: Xavier Oriola Cabrera



Departamento técnico CED Spain


*En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector*

## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---




## Reportaje Fotográfico COMERCIAL



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL



## Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

## Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

## Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

## Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

## Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior