

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

125133330 - 0

Marca	KIA
Modelo	SPORTAGE (P) 5P (18-21)
Matrícula	3332LVJ
Bastidor	U5YPH812AML141408
Color	BLANCO
Kilómetros	72.426
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Equipamiento del vehículo

- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO
- ADAS - CAMARA VISION DL
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VEL
- MANUAL - 6 VELOCIDADES
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- CRISTALES - ESCOBILLAS LIMPIA C/DEFLECTOR
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA
- CRISTALES - PARABRISAS C/SISTEMA ANTIHIELO
- CRISTALES - LUNAS TINTADAS
- LUCES - FAROS ANTINEBLA
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES
- LUCES - ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES
- RETROVISORES - EXT
- ELEC/TERMICO/ABATIBLE ELEC
- RETROVISORES - EXT C/INDICADOR DIRECCION
- LUCES - PILOTO TR C/LEDS
- LUCES - SISTEMA LUCES LARGAS INTELIGENTES
- LUCES - LUZ DIURNA LED
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- CLIMATIZACIÓN - CALEFACCION ADICIONAL
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE DE CUERO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVALLUNAS CON ANTIATRAPAMIENTO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVALLUNAS CONDUCTOR SECUENCIAL ANTIPINZAMIENTO
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDEBLUMBRANTE AUTOMATICO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - MANILLAS INTERIORES CROMADAS
- SEGURIDAD - DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
- SEGURIDAD - AIRBAG CORTINA
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA MANDO POR VOZ
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOMP/LAT
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- EQUIPO ELECTRICICO - BATERIA 68 AH
- EQUIPO ELECTRICICO - SISTEMA AYUDA HIBRIDO
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6D
- ANTIPOLUCION - SISTEMA SCR (ADBLUE)
- TURBO-DIESEL - 1598CC 100KW (136)
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - L
- NEUMATICOS - 225/60 R 17..H
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Reparar Spoiler paragolpes tr	Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr dr c/estribo	Reparación
Interior	Reparar Guarnecido dr maletero	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr c/estribo Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=1) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=1) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Moldura inf paragolpes dl Repara	Pintura

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 7 de enero de 2026



Perito: Pericial Técnica, SCP

En MADRID a 7 de enero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Interior



Mecánica

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Mecánica