

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

125133287 - 0

Marca	SEAT/CUPRA
Modelo	ARONA (KJ) 5P (17-21)
Matrícula	0910LKM
Bastidor	VSSZZZKJZMR018314
Color	BLANCO
Kilómetros	80.447
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- ADAS - S/CAMARAS VISION
- ADAS - ASISTENTE ANGULO MUERTO
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO
- ADAS - PROTECCION PEATONES AMPLIADA Y ANTICIPATORIA
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA "HIGH"
- ADAS - REG VELOCIDAD INTELIGENTE
- GENERAL - 6S MARCADO
- MANUAL - 6 VELOCIDADES
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ200_GA
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- EMBELLECEDORES - EMBELLECEDORES EXT ESTANDAR
- EMBELLECEDORES - MOLDURAS LATERALES
- EMBELLECEDORES - CARCASA RETROVISOR / MANILLAS IMPRIMADAS
- EMBELLECEDORES - TUBO ESCAPE ESTANDAR
- GENERALES - VEHICULO S/MEDIDAS ESPECIALES
- GENERALES - EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS
- GENERALES - SIN INSERCCIONES
- GENERALES - PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO)
- ACCESORIOS - S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
- ACCESORIOS - BOCINA
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- CRISTALES - S/EYECTORES
- LIMPIAPARABRISAS TERMICOS
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
- CRISTALES - PARABRISAS ATERMICO
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR ATERMICAS
- RETROVISORES - EXT DR CONVEXO
- TECHO - SIN HUECO EN EL TECHO
- RETROVISORES - EXT
- ELEC/TERMICO/ABATIBLE ELEC
- RETROVISORES - EXT IZ CONVEXO
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS
- LUCES - REGULACION INT ALTURA FAROS
- LUCES - S/LAVAFAROS
- LUCES - LUZ ANTINEBLA TR
- LUCES - PILOTOS TR ESTANDAR
- LUCES - FAROS ANTINEBLA CON FUNCION GIRO
- LUCES - LUZ DIURNA LED
- LUCES - LUZ DIURNA C/ENCENDIDO AUT
- LUCES C/RETARDO APAGADO LUCES
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA VISUALIZACION TELEFONO
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO BASICA (GEN 2 GP)
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ
- INSTRUMENTACION CONSOLA - KIT "NO FUMADORES"
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB
- INSTRUMENTACION CONSOLA - TABLERO DE A BORDO ESTANDAR
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- ACCESORIOS - DISPOSITIVO FIJACION MALETERO
- ACCESORIOS - S/LUZ INTERIOR EN SUELO
- ACCESORIOS - ANTENA AM/FM
- ACCESORIOS - PARASOLES
- C/ESPEJO,ROTULO AIRBAG EN PARASOL ACOMPAÑANTE
- ACCESORIOS - SIN INSONORIZACION
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "MEDIUM"
- AUDIO/MULTIMEDIA - CODIGO RADIO REGION "ECE"
- ACCESORIOS - PISO TRASERO DE CARGA PLANO
- ACCESORIOS - INMOVILIZADOR ELECTRONICO
- ACCESORIOS - LECTOR DE MAPAS 2 DL
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES
- ASIENTOS - DL IZ REGULABLE ALTURA
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- ASIENTOS - S/CALEFACCION
- ASIENTOS - TR ABATIBLE RESPALDO PARTIDO
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL
- ASIENTOS - PORTAOBJETOS INF ASIENTOS DL
- ASIENTOS - CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO
- ASIENTOS - CINTURON DL AUTOMATICO 3 PUNTOS
- ASIENTOS - CINTURÓN TR CENTRAL 3 PUNTOS
- ASIENTOS - CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR
- TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE CUERO
- MULTIFUNCION PARA SISTEMA DE AIRBAG
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO
- VOLANTE Y MANDOS - EMPUÑADURA FRENO MANO CUERO
- ASIENTOS - DELANTEROS NORMALES
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL CENTRAL
- TAPICERIA/LINEA INT -
- MOQUETA/SALPICADERO/ASIENTOS/TECHO AZUL-GRIS/NEGRO TITANIO
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECTOR OTTO (TROPICALIZADO)
- COMBUSTIBLE - PROPULSION NO ALTERNATIVA
- ANTIPOLUCION - ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (DG)
- EQUIPO ELECTRICO - S/BATERIA ADICIONAL
- EQUIPO MECANICO - CLIMA TROPICAL
- GENERAL - MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/MOTOR 04C.D
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 49 AH 320A
- EQUIPO MECANICO - REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO
- GENERAL - MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/85KW (TSI)/MOTOR: TJ4
- INYECCION MULTIPUNTO - 999CC 85KW (116)
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - LUJO
- ACABADO TECNICO - VARIANTE
- ACABADO TECNICO - NO ES EDICION ESPECIAL
- PLANTA DE FABRICACION - PROCESO FABRICACION HANNOVER
- TAPACUBOS - 17"
- SUSPENSION - MARGEN PESO 13 EJE TRASERO

Equipamiento del vehículo

ADICIONAL DE RUIDOS	· SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL 21X3.7MM
· INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM	· TRANSMISION - TRACCION DL
· ACCESORIOS - VERSION ESTANDAR PLUS	· SUSPENSION - S/DRIVE SELECT
· ACCESORIOS - S/SELECCION ESPECIAL DE COLORES	· SUSPENSION - AMORTIGUACION DL
· SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR	· SUSPENSION - AMORTIGUACION TR
ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO	· SUSPENSION - EJE TR CON BANDA DE RODADURA REDUCIDA
· SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM C/DESACTIVACION	· SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 29
· AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION TELEFONO	· FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 276X24MM
· SEGURIDAD - AIRBAG	· DIRECCION - COLUMNA DIRECCION REG ALTURA
COND/ACOMP/LAT/CORTINA	· FRENOS - DISCOS DE FRENO TR 230X9MM
· INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ	· LLANTAS - TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO ESTANDAR
· TAPICERIA/LINEA INT - S/EMBELLECEDORES	· LLANTAS - ALE 7.0JX16" CLUBBER NEGRO
· INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVALUNAS ELECTRICOS C/INTERRUPTOR CONFORT	· LLANTAS - RUEDA DE EMERGENCIA
· INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA	· DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD
· AUDIO/MULTIMEDIA - S/NAVEGADOR	
· AUDIO/MULTIMEDIA - S/SISTEMA MANDO POR VOZ	
· AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (S/CODIFICACION)	
· AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES PASIVOS	

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Aleta dl iz	Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl iz	Reparación
Interior	Reparar Guarnecido techo	Reparación
Exterior	Verificar Spoiler paragolpes dl	Reparación
Exterior	Verificar Moldura contorno iz paragolpes	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=3) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=3) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler paragolpes tr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Embellecedor spoiler paragolpes	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 8 de enero de 2026



Perito: Xavier Oriola Cabrera

En MADRID a 8 de enero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Interior



Daño Interior