

## Informe de Inspección de Vehículo

### Datos del expediente

**125134140 - 0**

Marca	TOYOTA
Modelo	COROLLA HYBRID (E) 5P (19-)
Matrícula	4714LVY
Bastidor	SB1K93BE30E258612
Color	BLANCO
Kilómetros	48.941
Fecha de inspección	08/01/2026
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

### Resumen económico

#### [1] Carrocería y mecánica

Materiales/piezas	0,00€
Mano de obra	0,00€
Total carrocería y mecánica	0,00€

#### [2] Pintura

Material de pintura	153,44€
Mano de obra de pintura	126,75€
Total pintura	280,19€

#### [3] Total bruto valorado

	280,19€
Descuentos	0,00€
21% IVA	58,84€

#### [4] Total después de descuentos e impuestos

	339,03€
Franquicia	0,00€

<b>Total</b>	<b>339,03€</b>
--------------	----------------

## Equipamiento del vehículo

---

- ADAS - CAMARA VISION TR
- AUTOMATICO - AUTOMATICA CVT
- BERLINA - 5 PUERTAS
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA
- CRISTALES - LUNAS VERDES
- GENERALES - MANILLAS COLOR (PINTADAS)
- RETROVISORES - EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE
- LUCES - SISTEMA LUCES LARGAS INTELIGENTES
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO DIGITAL DAB
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS 7"
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEV ELEC DL SECUENCIALES
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE DE CUERO
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INYECCION MULTIPUNTO - 1798CC 100KW (136) HYBRID
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - N
- NEUMATICOS - 205/55 R 16..V
- TAPACUBOS - TAPABUJES
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS

## Valoración de daños


Tipo	Elemento	Tipo Reparación	Total M.O. Pintura	Total Material Pintura	Total mano de obra	Total piezas	Importe
Exterior	Verificar Capó dl	Reparación			0€	0€	0€
Exterior	Verificar Puerta dl iz	Reparación			0€	0€	0€
Exterior	Verificar Puerta dl dr	Reparación			0€	0€	0€
Exterior	Verificar Puerta tr iz	Reparación			0€	0€	0€
Exterior	Verificar Puerta tr dr	Reparación			0€	0€	0€
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura	126,75€	0€			126,75€
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura	0€	153,44€			153,44€
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Soporte emblema dl Reparación (S	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler paragolpes tr Reparación	Pintura	0€	0€			0€
			TOTAL SIN IVA		280,19€		
			Descuentos		0,00€		
			21% IVA		58,84€		
			TOTAL CON IVA		339,03€		

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

## Firmas del informe

---

En Castellar del Vallès a 8 de enero de 2026



Perito: Jordi Pérez López

En MADRID a 8 de enero de 2026



Departamento técnico CED Spain

*En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector*

## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---





## Reportaje Fotográfico COMERCIAL



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---





## Reportaje Fotográfico de DAÑOS

---



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior