

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126000388 - 0

Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	T-ROC (A1) 5P (17-)
Matrícula	2713LVL
Bastidor	WVGZZZA1ZNV028839
Color	BLANCO
Kilómetros	64.341
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- ADAS - CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL
- ADAS - REG VELOCIDAD INTELIGENTE
- ADAS - SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA "HIGH"
- ADAS - S/CAMARAS VISION
- ADAS - S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO
- ADAS - ASISTENTE MANTENIMIENTO CARRIL
- ADAS - PROTECCION PEATONES AMPLIADA Y ANTICIPATORIA
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ281
- GENERAL - 6S MARCADO
- MANUAL - 6 VELOCIDADES
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS
- CRISTALES - S/EYECTORES
- LIMPIAPARABRISAS TERMICOS
- ACCESORIOS - BOCINA
- CRISTALES - PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD)
- EMBELLECEDORES - EMBELLECEDORES BRILLANTES
- GENERALES - S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
- EMBELLECEDORES - S/MOLDURA ENTRADA PUERTA
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- ACCESORIOS - S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
- GENERALES - BATALLA
- LUCES - PILOTO TR C/LEDS (ECE)
- LUCES - S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA
- LUCES - FAROS DOBLE PARABOLA
- LUCES - LUZ DIURNA C/ENCENDIDO AUT LUCES C/RETARDO APAGADO LUCES
- RETROVISORES - EXT IZ ESFERICO
- RETROVISORES - EXT DR CONVEXO
- LUCES - FAROS ANTINIEBLA CON FUNCION GIRO
- RETROVISORES - EXT CON AJUSTE ELECTRICO/TERMICO POR SEPARADO
- GENERALES - PARAGOLPES ESTANDAR
- GENERALES - SIN EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS
- GENERALES - INSCRIPCION VERSION ESTANDAR
- GENERALES - VEHICULO S/MEDIDAS ESPECIALES
- LUCES - PILOTO TR C/LUZ ANTINIEBLA
- LUCES - S/LAVAFAROS
- LUCES - REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS
- TECHO - SIN HUECO EN EL TECHO
- TECHO - S/BARRAS PORTAEQUIPAJES
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACTOR
- ESTACIONAMIENTO
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONNECT CON CABLE E INALAMBRICO
- ASIENTOS - DL IZ REGULABLE ALTURA
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION NAVEGADOR C/PAQUETE MEDIA E INTERNET
- ASIENTOS - TR ABATIBLE RESPALDO PARTIDO
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION TELEFONO
- AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO ONLINE CON
- ASIENTOS - DELANTEROS S/ABATIMIENTO
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL CENTRAL
- ASIENTOS - CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR
- TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION ELECTRICAS C/INTERRUPTOR CONFORT
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM C/DESACTIVACION
- INSTRUMENTACION PUERTAS - APERTURA EXT PORTON TR
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE CUERO MULTIFUNCION
- ACCESORIOS - TIPO PISO TR (VERSION 7)
- ACCESORIOS - PARASOLES C/ESPEJO, ROTULO AIRBAG ACOMPAÑANTE/PILAR B
- ACCESORIOS - S/SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS
- ACCESORIOS - ANTENA FM, DIVERSITY
- ACCESORIOS - ACABADO INT
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ
- INSTRUMENTACION CONSOLA - KIT "NO FUMADORES"
- ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS DL Y TR
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR
- ACCESORIOS - SIST SUJECION CARGA VARIABLE
- ACCESORIOS - LECTOR DE MAPAS
- ACCESORIOS - TRIANGULOS DE EMERGENCIA
- ACCESORIOS - INMOVILIZADOR ELECTRONICO
- ACCESORIOS - S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO
- ETIQUETAS - S/ETIQUETAS
- PROGRAMA DE VENTAS - SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (AP)
- ANTIPOLUCION - S/ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/SCR
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL IGUAL O MAYOR A 100KW
- COMBUSTIBLE - PROPULSION NO ALTERNATIVA
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH 420A
- EQUIPO MECANICO - REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- GENERAL - MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,05L/85KW (TDI) CR
- TURBO-DIESEL - 1968CC 85KW (116)
- EQUIPO MECANICO - CLIMA TROPICAL
- GENERAL - MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 05L.C
- ESPAÑA - ESPAÑA
- VERSION - GAMA 2022
- ACABADO TECNICO - NO ES EDICION ESPECIAL

Equipamiento del vehículo

UD CONTROL (C/CODIFICACION)	· ACABADO TECNICO - BASICO
· AUDIO/MULTIMEDIA - CODIGO RADIO REGION "ECE"	· GENERAL - DIFERENCIACION TIPO VEHICULO
· ASIENTOS - S/CALEFACCION	· TAPACUBOS - TAPABUJES
· SEGURIDAD - ANCLAJE ASIENTO INFANTIL ISOFIX	· SUSPENSION - AMORTIGUACION DL
· SEGURIDAD - AIRBAG	· SUSPENSION - EJE TR ESTANDAR
COND/ACOMP/LAT/CORTINA	· SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL
· SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR	· TRANSMISION - TRACCION DL
ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO	· LLANTAS - RUEDA DE EMERGENCIA
· AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA	· LLANTAS - TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO (S/CIERRE)
MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "MEDIUM"	· SUSPENSION - S/DRIVE SELECT
· INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS	· SUSPENSION - MAYOR ALTURA SUELO
· AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORRADIO "GAMMA" C/PANEL EXTRAIBLE	· SUSPENSION - MARGEN PESO 5 EJE TRASERO
· AUDIO/MULTIMEDIA - S/SISTEMA MANDO POR VOZ	· SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 04
· AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB + TOMA CARGA	· FRENOS - INDICADOR DESGASTE PASTILLAS
· AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES	· FRENOS - ESTACIONAMIENTO C/AUTO HOLD
· SEGURIDAD - SISTEMA "PRE-SAFE" BASICO+DL	· DIRECCION - DIRECCION ASISTIDA VARIABLE
· TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA	· DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD
· ASIENTOS - DELANTEROS NORMALES	C/SENSOR PRESION SERVOFRENO
· VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE CON CONTRAPESO 36 HZ	· FRENOS - DISCOS DE FRENO TR 272X10MM
· TAPICERIA/LINEA INT - ASIENTOS NEGRO TITANIO	· LLANTAS - ALE 6.5JX16" CHESTER
· ASIENTOS - S/REGULACION LUMBAR	· FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 288X25 MM

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Interior	Tapa dr guarnecido pt/capó tr	Sustitución
Exterior	Reparar Puerta dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr iz c/estribo	Reparación
Exterior	Verificar Embellecedor manilla ext tr iz	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr iz c/estribo Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr No aplicar	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler paragolpes tr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=32)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Manilla exterior puerta dl iz Re	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona inf) Reparac	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 8 de enero de 2026



Perito: Xavier Oriola Cabrera

En MADRID a 8 de enero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Interior



Daño Interior