

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126000051 - 0

Marca	KIA
Modelo	SPORTAGE (P) 5P (18-21)
Matrícula	2942LVH
Bastidor	U5YPH812AML143313
Color	BLANCO
Kilómetros	39.310
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- ADAS - CAMARA VISION DL
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VEL
- MANUAL - 6 VELOCIDADES
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES
- RETROVISORES - EXT C/INDICADOR DIRECCION
- LUCES - PILOTO TR C/LEDS
- RETROVISORES - EXT ELEC/TERMICO/ABATIBLE ELEC
- CRISTALES - PARABRISAS C/SISTEMA ANTIHIELO
- CRISTALES - ESCOBILLAS LIMPIA C/DEFLECTOR
- CRISTALES - LUNAS TINTADAS
- LUCES - SISTEMA LUCES LARGAS INTELIGENTES
- LUCES - LUZ DIURNA LED
- LUCES - ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA
- LUCES - FAROS ANTINEBLA
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOMP/LAT
- SEGURIDAD - AIRBAG CORTINA
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA MANDO POR VOZ
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- SEGURIDAD - DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION CONDUCTOR SECUENCIAL ANTIPINZAMIENTO
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE DE CUERO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION CON ANTIATRAPAMIENTO
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - MANILLAS INTERIORES CROMADAS
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- CLIMATIZACIÓN - CALEFACCION ADICIONAL
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- TURBO-DIESEL - 1598CC 100KW (136)
- EQUIPO ELECTRICICO - BATERIA 68 AH
- EQUIPO ELECTRICICO - SISTEMA AYUDA HIBRIDO
- ANTIPOLUCION - SISTEMA SCR (ADBLUE)
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6D
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - L
- NEUMATICOS - 225/60 R 17..H
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl iz	Reparación
Exterior	Verificar Moldura paragolpes tr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz No aplicar	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler paragolpes tr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Moldura inf paragolpes dl Reparación	Pintura

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 12 de enero de 2026

En MADRID a 12 de enero de 2026



Perito: Xavier Oriola Cabrera




Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector


Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL




Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior