

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126000038 - 0

Marca	FORD
Modelo	KUGA (MF) 5P (20-)
Matrícula	0518MBK
Bastidor	WF0FXXWPMFNM16641
Color	GRIS
Kilómetros	51.831
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- ADAS - S/SISTEMA APARCAMIENTO AUTOMATIZADO AVANZADO
- ADAS - REGULADOR VELOCIDAD Y ASLD
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO POR ULTRASONIDO
- ADAS - SISTEMA ANTICOLISION
- ADAS - ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS
- VARIANTE - CAJA CAMBIOS AUTOMATICA S/CAMBIO MANUAL
- GENERAL - CAMBIO MANUAL
- MANUAL - 6 VELOCIDADES
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA
- EMBELLECEDORES - MOLDURAS COLOR (IMPRIMADAS)
- GENERALES - PARAGOLPES SPORT
- CRISTALES - LUNAS TINTADAS
- ACCESORIOS - S/PROTECCION BAJOS CARROCERIA
- CRISTALES - PARABRISAS C/SISTEMA ANTIHIELO
- COLOR EXTERIOR - GRIS MAGNÉTICO
- RETROVISORES - EXT
- ELECTRICO/TERMICO/ABATIBLE
- RETROVISORES - EXT IMPRIMADO
- LUCES - FAROS DL NIVEL 4
- GENERALES - PARAGOLPES TRASERO SPORT
- LUCES - REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS
- LUCES - FAROS ANTINEBLA LED 2
- ACCESORIOS - PACK ILUMINACIÓN LED AMBIENTAL
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR GAMA ALTA
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CAMARA VISION TR
- ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS TR MOQUETA
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR
- ACCESORIOS - TOMA CORRIENTE TR INT
- ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS DL CON LOGOTIPO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - BLOQUEO ELEC DE PUERTAS
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO
- TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO TECHO DEPORTIVO
- AUDIO/MULTIMEDIA - TELEFONO C/CARGA INALAMBRICA
- AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA VISUALIZACIÓN FRONTAL
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES
- INSTRUMENTACION CONSOLA - ICP/EMB MINI SIST ELECTRÓN
- ASIENTOS - DL C/REG MANUAL 8 VIAS
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR BIZONA
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST AUDIO DUAL TMC/DAB/PD
- AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA TACTIL MULTIFUNCION TFT
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA NAVEGACION
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6.2
- TURBO-DIESEL - 1499CC 88KW (120)
- REFRIGERACION - RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START
- EQUIPO MECANICO - POSIBILIDAD FUNCIONAMIENTO C/DIESEL
- EQUIPO MECANICO - CLIMA ESTANDAR
- ESPAÑA - ESPAÑA
- GENERAL - ST-LINE
- NEUMATICOS - 225/60 R 18 100V
- SUSPENSION - SUSPENSION TR NIVEL 1
- LLANTAS - ALE 7.5JX18"
- LLANTAS - RUEDA DE EMERGENCIA


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	2ª LLAVE -	Sustitución
Exterior	Reparar llanta del der	Reparación
Exterior	Reparar Aleta dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Carcasa retrovisor dr	Reparación
Exterior	Reparar Embellecedor spoiler paragolpes tr	Reparación
Interior	Reparar Guarnecido portón/capó tr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=4) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Embellecedor spoiler paragolpes	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 19 de enero de 2026



Perito: Autovan truck global SL

En MADRID a 19 de enero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Interior



Faltante