

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126005892 - 0

Marca	SEAT/CUPRA
Modelo	IBIZA (KJ) 5P (17-21)
Matrícula	6058LJX
Bastidor	VSSZZZKJZLR082692
Color	BLANCO
Kilómetros	79.746
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- ADAS - PROTECCION PEATONES AMPLIADA
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VEL
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA
- MANUAL - 5 VELOCIDADES
- GENERAL - 5S MARCADO
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ200
- BERLINA - 5 PUERTAS
- SUSPENSION - MARGEN PESO 5
- SUSPENSION - SUSPENSION TR
- SUSPENSION - EJE TR ESTANDAR
- MECANICA - SISTEMA INYECCION OTTO
- INTERIOR - CIERRE CENTRALIZADO
- SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 03
- SUSPENSION - AMORTIGUACION DL
- EXTERIOR - PARAGOLPES PINTADO
- GENERALES - MANILLAS COLOR (IMPRIMADAS)
- LUCES - ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES
- LUCES - FAROS ANTINIEBLA
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
- GENERALES - VEHICULO S/MEDIDAS ESPECIALES
- EMBELLECEDORES - MOLDURAS LATERALES
- RETROVISORES - EXT
- ELEC/TERMICO/ABATIBLE ELEC
- LUCES - PILOTO TR C/LUZ ANTINIEBLA
- RETROVISORES - CON CARCASA COLOR (IMPRIMADA)
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- ACCESORIOS - PACK CROMADOS
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO BASICA (GEN 2 GP)
- ACCESORIOS - LUZ INT CORTESIA
- ACCESORIOS - CUADRO CON INDICADOR MULTIFUNCION
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVALUNAS ELECTRICOS DL/TR
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA/CUERO SINTETICO
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CROMADO
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION TELEFONO
- SEGURIDAD - DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
- SEGURIDAD - AIRBAG
- COND/ACOMP/LAT/CORTINA
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE CUERO MULTIFUNCION
- ASIENTOS - CINTURONES TRASEROS CON PRETENSOR
- ASIENTOS - CINTURON DL AUTOMATICO 3 PUNTOS
- ASIENTOS - TR PARTIDO
- ASIENTOS - CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO
- TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO
- VOLANTE Y MANDOS - EMPUÑADURA FRENO MANO PIEL
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DELANTERO
- ASIENTOS - CINTURÓN TR CENTRAL 3 PUNTOS
- CLIMATIZACIÓN - FILTRO POLEN/OLORES
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INYECCION MULTIPUNTO - 999CC 70KW (95)
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (DG)
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 49 AH 320A
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- ANTIPOLUCION - ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - STYLE
- ACABADO TECNICO - ECOMOTIVE
- LLANTAS - REP 5.0JX14"
- LLANTAS - ALE 5.5JX15"
- NEUMATICOS - 185/65 R 15..H
- DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD
- FRENOS - FRENOS TR DE TAMBOR 228X42MM
- SUSPENSION - AMORTIGUACION DL

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	2ª LLAVE -	Sustitución
Exterior	Reparar Lateral dr carroc (zona dl)	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral dr carroc (zona dl) Repa	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr iz Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 20 de enero de 2026

En MADRID a 20 de enero de 2026




Perito: VICENTE SILVA, ALBERTO

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Faltante