



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	ALD Automotive S.A.U.	Nº de siniestro	
Código de encargo		Código	0625809E0
Fecha encargo	01/03/2024	Fecha informe	05/03/2024
Perito/a responsable (Int.)	Jose Antonio Cadenas Roldan	Tipo de intervención	Peritación de finalización

Vehículo

Marca/Modelo	Mercedes-Benz 300	Acabado/Versión	
Motor	(D08) OM654	Matrícula	1615LMY
Puertas		Número de bastidor	W1N2539111F914419
Kilómetros	39584	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1ª categoría
Forma parte de			
Taller		KRON HUMANICS S.L Carretera la Esclusa 8, SEVILLA. 41011 Sevilla (Sevilla) España	
Implicación en el siniestro			

Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?					
Descuentos					
Total	0,00 %	M.O. (no pintura)	0,00 %	M.O. (pintura)	0,00 %
Piezas / Recambios	0,00 %	Materiales (pintura)	0,00 %	Franquicia	

Valoración del impacto¹

Desglose de importes

Piezas/Recambios	0,00 €	Importe M.O.	415,40 €	Materiales	308,52 €	Importe M.O. (Pintura)	351,08 €
Piezas/Recambios	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Pintura		Dto. M.O. (Pintura)	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal M.O.	415,40 €	Subtotal M. Pintura	308,52 €	Subtotal M.O. (Pintura)	351,08 €

Detalle de los daños

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Mano de obra (Chapa 53.60€)					
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Reparar	Chapa	GtT84D40	Reparar Guarnecido cent portón/capó tr	0,00 h	67,00 €
Reparar	Chapa	GtT9830L	Reparar Guarnecido puerta dl iz	0,00 h	67,00 €
Reparar	Chapa	GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	93,80 €
Reparar	Chapa	GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	93,80 €
Reparar	Chapa	GtT4312L	Reparar Llanta rueda tr iz	0,00 h	93,80 €

Mano de obra	
Importe	415,40 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	415,40 €

Pintura (M.O. 53.60€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Capó dl Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	308,52 €	1,00	308,52 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	6,55 h	0,00 €	1,00	351,08 €
Pintar	Pintura	Paragolpes tr (zona inf) Reparación (S=0) (L=1) Texturado Completo	0,00 h		1,00	0,00 €

Pintura	
Importe	659,60 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	659,60 €

Subtotal

Subtotal	1.075,00 € Dto. Subtotal	0,00 € Base imponible	1.075,00 €
Importe imp.	225,75 €	Imp. aplicado	IVA (21.00%)

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
1.075,00 €	225,75 €	1.300,75 €	0,00 €	1.300,75 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.