



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE  
**MODELO:** SKODA OCTAVIA SW  
**KM:** 55094  
**BASTIDOR:** TMBJG7NE4K0090351  
**COLOR:** BLANCO

**MATRICULA:** 4100KTF  
**FECHA TASACIÓN:** 09/04/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** SALOBRAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.			0,6	0,34	9,41 €	47,01 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta delantera Izq.						0 €	RECORDATORIO	Arañado/rasguño menor de 100mm	No valorable
Aleta trasera Dch.			1,6	1,65	46,63 €	176,63 €	DAÑO MEDIO	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Capó				1,51	41,17 €	101,57 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado				0,16	10,61 €	17,01 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,16	10,61 €	17,01 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Estribo derecho			2	0,98	27,58 €	146,78 €	DAÑO MEDIO	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Interior vehículo		50 €				50 €	FORFAIT	Limpieza	Reparar
Kit de pegado de lunas		27 €				27 €	SUSTITUCION	Otros	Retirar y sustituir( - REF: D004660M2 )
Matrícula delantera		10 €				10 €	SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir
Parabrisas		364 €	1,8			250,36 €	SUSTITUCION	Chinazo	Retirar y sustituir( - REF: 5E0845011DFNVB )
Paragolpes delantero Pintado			2	0,61	35,3 €	139,7 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Paragolpes trasero Pintado			2,5	0,61	35,3 €	159,7 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Portón trasero			0,5			20 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abrillantado
Puerta delantera Dch.			0,3			12 €	PULIDO	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pulido y abrillantado
Puerta delantera Izq.				0,71	19,34 €	47,74 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Dch.			2	1,6	43,63 €	187,63 €	DAÑO MEDIO	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Rejilla central inferior parag. Dlt. Texturado			0,3	0,19	12,77 €	32,37 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparación Y Pintura
Spoiler trasero				0,31		12,4 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Vehículo						0 €	RECORDATORIO	Otros	No valorable( GOLPE DELANTERO CON POSIBLES DAÑOS OCULTOS )

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 40 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 40 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 451 € DESCUENTO: 185,64 € TOTAL PIEZAS: 265,36 €	HORAS MO: 13,6 TOTAL MO: 544 € HORAS MOP: 8,83 TOTAL MOP: 353,2 €	MATERIAL PINTURA: 292,35 € CONSTANTE PINTURA: 48,33 € TOTAL PINTURA: 693,88 €	BASE IMPONIBLE: 1503,24 € IVA (21%): 315,68 € TOTAL PERITACIÓN: 1818,92 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.













00520101 Parabrisas

005305 Kit de pegado de lunas

10903001 Interior vehículo

