



Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: SEAT LEON ST
KM: 117651
BASTIDOR: VSSZZZ5FZKR087295
COLOR: AZUL METALIZADO

MATRICULA: 3590KXB
FECHA TASACIÓN: 05/07/2024
LUGAR TASACIÓN: VILANOVA I LA GELTRU

| DESCRIPCIÓN PIEZA | TIEMPO MONTAJE | PRECIO PIEZA | TIEMPO MO | TIEMPO MOP | MATERIAL PINTURA | TOTAL LINEA | NIVEL DAÑO | DESCRIPCIÓN DAÑO | DESCRIPCIÓN ACCION |
|---|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Aleta delantera Dch. | | | | 0,3 | | 11,7 € | PULIDO | Arañazo | Pulido y abrillantado |
| Aleta delantera Izq. | | | | 0,29 | 7,94 € | 19,25 € | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño menor de 100mm | Pintura |
| Aleta trasera Dch. | | | 0,2 | 0,79 | 21,58 € | 60,19 € | DAÑO SUPERFICIAL | Abollado(s) menor(es) de 100mm | Reparación Y Pintura |
| Aleta trasera Izq. | | | 0,2 | 0,79 | 21,58 € | 60,19 € | DAÑO SUPERFICIAL | Abollado(s) menor(es) de 100mm | Reparación Y Pintura |
| Anagramas porton trasero | 0,3 | | | | | 11,7 € | REP./INTERVEN. | Desmontar/ Montar | Reparar |
| Capó | | | | 1,26 | 34,47 € | 83,61 € | DAÑO SUPERFICIAL | Picaduras por piedras | Pintura |
| Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado | | | | 0,16 | 10,61 € | 16,85 € | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño menor de 100mm | Pintura |
| Guarnecido Porton | | 50 € | | | | 50 € | FORFAIT | Agujeros | Reparar |
| -Interior vehículo | | 150 € | | | | 150 € | FORFAIT | Limpieza | Reparar |
| Llanta Dlt. Dch. Aluminio | | 90 € | | | | 90 € | FORFAIT | Arañazo | Reparar |
| Llanta dlt. Izq. Aluminio | | 90 € | | | | 90 € | FORFAIT | Arañazo | Reparar |
| Manilla Exterior puerta Trs. Izq. Pintado | | | | 0,07 | 13,21 € | 15,94 € | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño menor de 100mm | Pintura |
| Neumático delantero Dch. | | | | | | 0 € | RECORDATORIO | Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm | No valorable |
| Neumatico delantero Izq. | | | | | | 0 € | RECORDATORIO | Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm | No valorable |
| Neumático trasero Dch. | | | | | | 0 € | RECORDATORIO | Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm | No valorable |
| Neumático trasero Izq. | | | | | | 0 € | RECORDATORIO | Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm | No valorable |
| Parabrisas con sensor lluvia | | | 1,5 | | | 58,5 € | REP./INTERVEN. | Picaduras por piedras | Reparar |
| Paragolpes delantero Pintado | | | | 0,61 | 35,3 € | 59,09 € | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura |
| Paragolpes trasero Pintado | | | | 0,61 | 35,3 € | 59,09 € | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura |
| -Piezas de hardware/ software / unidades electroópticas | | | | | | 15,6 € | REP./INTERVEN. | Desmontar/ Montar | Reparar(x2 sensor de aparcamiento) |
| Portón trasero | | | | 0,65 | 17,61 € | 42,96 € | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura |



Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: SEAT LEON ST
KM: 117651
BASTIDOR: VSSZZZ5FZKR087295
COLOR: AZUL METALIZADO

MATRICULA: 3590KXB
FECHA TASACIÓN: 05/07/2024
LUGAR TASACIÓN: VILANOVA I LA GELTRU

| DESCRIPCIÓN PIEZA | TIEMPO MONTAJE | PRECIO PIEZA | TIEMPO MO | TIEMPO MOP | MATERIAL PINTURA | TOTAL LINEA | NIVEL DAÑO | DESCRIPCIÓN DAÑO | DESCRIPCIÓN ACCION |
|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | |

| CONDICIONES DE VALORACIÓN | PIEZAS | MANO DE OBRA | PINTURA | TOTAL |
|--|--|--|--|---|
| PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 € | SUBTOTAL PIEZAS: 380 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 380 € | HORAS MO: 2,6 TOTAL MO: 101,4 € HORAS MOP: 5,53 TOTAL MOP: 215,67 € | MATERIAL PINTURA: 197,6 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 460,07 € | BASE IMPONIBLE: 941,47 € IVA (21%): 197,71 € TOTAL PERITACIÓN: 1139,18 € |

| TASADOR | CONTRARIO / TALLER | CLIENTE |
|---------|--------------------|---------|
| | | |

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

















