



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE  
**MODELO:** VW GOLF 5P  
**KM:** 93381  
**BASTIDOR:** WVVZZZAUZLW117880  
**COLOR:** Negro

**MATRICULA:** 2738LHD  
**FECHA TASACIÓN:** 24/07/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** VILANOVA I LA GELTRU

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.				0,18	4,96 €	11,98 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Aleta delantera Izq.			0,3	0,18	4,96 €	23,68 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Dch.			0,2	0,47	12,9 €	39,03 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Izq.			0,3	0,47	12,9 €	42,93 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Capó				0,5		19,5 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abrigantado
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,16	10,61 €	16,85 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Guarnecido Porton		50 €				50 €	FORFAIT	Agujeros	Reparar
Guarnecido superior lateral dch porton		22,1 €	0,3			33,8 €	SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir( - REF: 5H68677034PK )
-Interior vehículo		50 €				50 €	FORFAIT	Limpieza	Reparar
Manilla ext. puerta Dlt. Dch. Pintado				0,07	13,21 €	15,94 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Manilla Exterior puerta dlt. Izq. Pintado				0,07	13,21 €	15,94 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Neumático delantero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Neumático trasero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Parabrisas con sensor lluvia						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado				0,61	35,3 €	59,09 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,61	35,3 €	59,09 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Portón trasero				0,65	17,61 €	42,96 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Dch.			0,4	0,75	20,34 €	65,19 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Izq.			0,3	0,75	20,34 €	61,29 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta trasera Dch.				0,58	15,87 €	38,49 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Izq.				0,58	15,87 €	38,49 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Techo Guarnecido cabina		50 €				50 €	FORFAIT	Agujeros	Reparar



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE  
**MODELO:** VW GOLF 5P  
**KM:** 93381  
**BASTIDOR:** WVVZZZAUZLW117880  
**COLOR:** Negro

**MATRICULA:** 2738LHD  
**FECHA TASACIÓN:** 24/07/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** VILANOVA I LA GELTRU

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>PRECIO MANO OBRA MO:</b> 39 € <b>PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:</b> 39 € <b>DESCUENTO PIEZAS:</b> 0 % <b>FORFAIT:</b> 0 € <b>FRANQUICIA:</b> 0 €	<b>SUBTOTAL PIEZAS:</b> 172,1 € <b>DESCUENTO:</b> 0 € <b>TOTAL PIEZAS:</b> 172,1 €	<b>HORAS MO:</b> 1,8 <b>TOTAL MO:</b> 70,2 € <b>HORAS MOP:</b> 6,63 <b>TOTAL MOP:</b> 258,57 €	<b>MATERIAL PINTURA:</b> 233,38 € <b>CONSTANTE PINTURA:</b> 46,8 € <b>TOTAL PINTURA:</b> 538,75 €	<b>BASE IMPONIBLE:</b> 781,05 € <b>IVA (21%):</b> 164,02 € <b>TOTAL PERITACIÓN:</b> 945,07 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

















