



Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: FORD TRANSIT COURRIER FURGON
KM: 111127
BASTIDOR: WFOVXXTACWGA26667
COLOR: Blanco

MATRICULA: 9368JMV
FECHA TASACIÓN: 18/07/2024
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.				0,22	7,09 €	15,67 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Aleta trasera Dch. Zona Inferior			0,2	0,16		14,04 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Izq.				0,21		8,19 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado				0,16	10,61 €	16,85 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Cristal Retrovisor Izq.		33,37 €	0,2			41,17 €	SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir(- REF: 1837872)
Faro delantero Dch.		70 €				70 €	REP./INTERVEN.	Arañazo	Reparar
Faro delantero Izq.		70 €				70 €	REP./INTERVEN.	Arañazo	Reparar
Guarnecido puerta Dlt. Izq.		226,6 €	0,5			246,1 €	SUSTITUCION	Quemadura	Retirar y sustituir(- REF: 2540092)
Habitáculo de Carga			2	2		156 €	REP./INTERVEN.	Daños por desplazamiento de carga	Reparar
Paragolpes delantero Pintado				0,84	48,85 €	81,61 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes delantero Texturado				0,76	38,45 €	68,09 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Texturado			2	0,42	20,87 €	115,25 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Piso de goma de caja de carga		90 €				90 €	REP./INTERVEN.	Arañazo	Reparar
Puerta carga trs. Izq.			0,3	0,68	21,73 €	59,95 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Dch.			0,2	0,65	20,84 €	53,99 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Izq.			0,3	0,65	20,84 €	57,89 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta trasera Dch.				0,7		27,3 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Tapacubos Trs. Dch.						0 €	RECORDATORIO	Arañazo	No valorable
Tapizado cojín asiento Dlt. Dch.		103,11 €	1			142,11 €	SUSTITUCION	Agujeros	Retirar y sustituir(- REF: 2215975)
Tapizado cojín asiento Dlt. Izq.		103,11 €	1			142,11 €	SUSTITUCION	Agujeros	Retirar y sustituir(- REF: 2215975)
Tapizado respaldo asiento Dlt. Dch.		50 €				50 €	REP./INTERVEN.	Quemadura	Reparar
Tapizado respaldo asiento Dlt. Izq.		133,71 €	1			172,71 €	SUSTITUCION	Agujeros	Retirar y sustituir(- REF: 1847969)
Volante		90 €				90 €	REP./INTERVEN.	Agujeros	Reparar



Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: FORD TRANSIT COURRIER FURGON
KM: 111127
BASTIDOR: WFOVXXTACWGA26667
COLOR: Blanco

MATRICULA: 9368JMV
FECHA TASACIÓN: 18/07/2024
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 969,9 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 969,9 €	HORAS MO: 8,7 TOTAL MO: 339,3 € HORAS MOP: 7,45 TOTAL MOP: 290,55 €	MATERIAL PINTURA: 189,28 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 526,63 €	BASE IMPONIBLE: 1835,83 € IVA (21%): 385,52 € TOTAL PERITACIÓN: 2221,35 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.













