



Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: HYUNDAI I20 3P
KM: 57827
BASTIDOR: NLHBM51GANZ097443
COLOR: Blanco

MATRICULA: 6196LTD
FECHA TASACIÓN: 25/09/2024
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

| DESCRIPCIÓN PIEZA | TIEMPO MONTAJE | PRECIO PIEZA | TIEMPO MO | TIEMPO MOP | MATERIAL PINTURA | TOTAL LINEA | NIVEL DAÑO | DESCRIPCIÓN DAÑO | DESCRIPCIÓN ACCION |
|--|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Aleta trasera Izq. | | | | 1 | 27,28 € | 66,28 € | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura |
| Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado | | | | 0,33 | | 12,87 € | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura |
| Paragolpes delantero Pintado | | | | 0,61 | 35,3 € | 59,09 € | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura |
| Paragolpes trasero Pintado | | | | 0,61 | 35,3 € | 59,09 € | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura |
| Puerta trasera Izq. | | | 0,2 | 0,7 | | 35,1 € | DAÑO SUPERFICIAL | Abollado(s) menor(es) de 100mm | Reparación Y Pintura |


| CONDICIONES DE VALORACIÓN | PIEZAS | MANO DE OBRA | PINTURA | TOTAL |
|---|---|--|---|--|
| PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 € | SUBTOTAL PIEZAS: 0 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 0 € | HORAS MO: 0,2 TOTAL MO: 7,8 € HORAS MOP: 3,25 TOTAL MOP: 126,75 € | MATERIAL PINTURA: 97,88 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 271,43 € | BASE IMPONIBLE: 279,23 € IVA (21%): 58,64 € TOTAL PERITACIÓN: 337,87 € |

| TASADOR | CONTRARIO / TALLER | CLIENTE |
|---------|--------------------|---------|
| | | |

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.
 La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.
 Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.
 En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.









00070301 Carcasa Espejo retrovisor izq. Pintado



001101 Puerta trasera Izq.



001601 Aleta trasera Izq.



002001 Paragolpes trasero Pintado



004501 Paragolpes delantero Pintado



004901 Paragolpes delantero Pintado