



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: AYVENS
MODELO: SEAT ATECA
KM: 68377
BASTIDOR: VSSZZZ5FZL6564075
COLOR: BLANCO

MATRICULA: 7050LJV
FECHA TASACIÓN: 01/10/2025
LUGAR TASACIÓN: VILANOVA I LA GELTRU

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.				0,33	9,02 €	21,89 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Capó			0,3	1,33	36,56 €	100,13 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Goma contorno Puerta Trs. Izq.		58,91 €				58,91 €	SUSTITUCION	Agujeros	Retirar y sustituir(- REF: 575839431Q5AP)
Manilla Exterior puerta dlt. Izq. Pintado				0,07	13,51 €	16,24 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Moldura Paragolpes Dlt Dch. Texturado		40,38 €	0,2			48,18 €	SUSTITUCION	Agujeros	Retirar y sustituir(- REF: 575853665P)
Neumático delantero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Neumático trasero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Parabrisas						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado				0,84	51,87 €	84,63 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,45	27,17 €	44,72 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Piloto Exterior trs. Izq.		229,5 €	0,3			241,2 €	SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir(- REF: 575945207D)
Puerta trasera Dch.				0,72	19,78 €	47,86 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Spoiler trasero				0,31	21,61 €	33,7 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 328,79 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 328,79 €	HORAS MO: 0,8 TOTAL MO: 31,2 € HORAS MOP: 4,05 TOTAL MOP: 157,95 €	MATERIAL PINTURA: 179,52 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 384,27 €	BASE IMPONIBLE: 744,26 € IVA (21%): 156,29 € TOTAL PERITACIÓN: 900,55 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.
La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.
Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.















