



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8<sup>a</sup>, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1<sup>a</sup>

## Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	AYVENS	Nº de siniestro	1
Código de encargo		Código	1255772A0
Fecha encargo	26/11/2025	Fecha informe	01/12/2025
Perito/a responsable (Int.)	NICOLÁS ADOLFO JANNONE JURADO	Tipo de intervención	Peritación de finalización

### Vehículo

Marca/Modelo	Seat Ibiza	Acabado/Versión	
Motor	ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2	Matrícula	0088LJV
Puertas		Número de bastidor	VSSZZKJZLR082537
Kilómetros	94919	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1 <sup>a</sup> categoría
Forma parte de			
Taller		Talleres Quart S.L C/ Trece Rosas, 11 , QUART DE POLET. 46930 Quart de Poblet (Valencia/Valéncia) España	
Implicación en el siniestro			

### Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?					
Observaciones					
Descuentos					
Total	0,00 %	M.O. (no pintura)	0,00 %	M.O. (pintura)	0,00 %
Piezas / Recambios	0,00 %	Materiales (pintura)	0,00 %	Franquicia	

### Valoración del impacto1

### Desglose de importes

Piezas/Recambios	66,26 €	Importe M.O.	80,00 €	Materiales	151,77 €	Importe M.O.	190,00 €
Dto.	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €
Piezas/Recambios							
Subtotal	66,26 €	Subtotal M.O.	80,00 €	Subtotal M.	151,77 €	Subtotal M.O.	190,00 €
Piezas/Recambios				Pintura			

Detalle de los daños

Piezas					
Operación	Referencia	Descripción	Unidades	Importe (€)	Dto.(%)
Sustituir	6F0867601B 82V	Guarnecido portón/capó tr	1,00	66,26 €	0,00 %

### Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

## Piezas/Recambios

Importe	66,26 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	66,26 €

## Mano de obra (Chapa 40,00€, Guarneido 40,00€)

Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Otra	Chapa		APTO CONDICIONADO		0,00 €
Desmontar y montar	Guarneido	58111900	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr dr	0,20 h	8,00 €
Reparar	Chapa	GtT9050R	Reparar Aleta tr dr	1,00 h	40,00 €
Reparar	Chapa	GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,50 h	20,00 €
Reparar	Chapa	GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,10 h	4,00 €
Sustituir	Guarneido	70921900	Sustituir Guarneido portón/capó tr	0,20 h	8,00 €

## Mano de obra

Importe	80,00 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	80,00 €

## Pintura (M.O. 40,00€)

Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Aleta tr dr Reparación (S=2) (L=0)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	151,77 €	1,00	151,77 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	4,75 h	0,00 €	1,00	190,00 €
Pintar	Pintura	Paragolpes dl Reparación (S=1) (L=0) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Puerta tr dr Reparación (S=1) (L=0)	0,00 h		1,00	0,00 €

## Pintura

Importe	341,77 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	341,77 €

## Subtotal

Subtotal	488,03 € Dto. Subtotal	0,00 € Base imponible	488,03 € IVA (21,00%)
Importe imp.	102,49 €	Imp. aplicado	

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
488,03 €	102,48 €	590,51 €	0,00 €	590,51 €

## Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.