



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: AYVENS
MODELO: SEAT LEON 5P
KM: 109735
BASTIDOR VSSZZ5FZLR072962
COLOR: Gris

MATRICULA: 9442LHB
FECHA TASACIÓN: 22/10/2025
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.			0,4	0,29	8,85 €	35,76 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta delantera Izq.			0,5	0,29	8,85 €	39,66 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Dch.			0,6	0,88	26,66 €	84,38 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
-Interior vehículo						0 €	RECORDATORIO	Limpieza	No valorable
Neumático delantero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	No valorable
Neumático trasero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	No valorable
Paragolpes delantero Pintado				0,84	54,47 €	87,23 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,84	54,47 €	87,23 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Pomo Palanca de cambio	104,74 €	0,2				112,54 €	SUSTITUCION	Agujeros	Retirar y sustituir(- REF: 5FB711113JFKZ)
Puerta delantera Dch.			0,77		23,5 €	53,53 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Izq.			0,77		23,5 €	53,53 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Dch.			0,5	0,61	18,53 €	61,82 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta trasera Izq.			0,4	0,61	18,53 €	57,92 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 €	SUBTOTAL PIEZAS: 104,74 €			
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 €	DESCUENTO: 0 €	HORAS MO: 2,6	MATERIAL PINTURA: 237,36 €	BASE IMPONIBLE: 720,4 €
DESCUENTO PIEZAS: 0 %	TOTAL PIEZAS: 104,74 €	TOTAL MO: 101,4 €	CONSTANTE PINTURA: 46,8 €	IVA (21%): 151,28 €
FORFAIT: 0 €		HORAS MOP: 5,9	TOTAL PINTURA: 514,26 €	TOTAL PERITACIÓN: 871,68 €
FRANQUICIA: 0 €		TOTAL MOP: 230,1 €		


TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE


De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.

La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.











Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Fígueroa, 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: SEAT LEON 5P

Fecha Tasación: 22/10/2025
Matrícula: 9442LHB

KM: 109735
Bastidor: VSSZZ5FZLR072962

