



Garvagh Enterprises, S.L.  
Augusto Figueroa , 33  
28004 Madrid  
B84008044

**MARCA:** AYVENS  
**MODELO:** SEAT TERRACO  
**KM:** 84262  
**BASTIDOR:** VSSZZKNZMW503804  
**COLOR:** Gris metalizado

**MATRICULA:** 4983LVG  
**FECHA TASACIÓN:** 28/10/2025  
**LUGAR TASACIÓN:** SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Izq.			1,5	0,58	16,18 €	97,3 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Cable Carga domestico enchufe						0 €	RECORDATORIO	Faltante	No valorable
Capó			0,5			19,5 €	PULIDO	Resina	Pulido y abrillantado
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado			0,3			11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abrillantado
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,16	11,83 €	18,07 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Guarnecido central puerta Trs. Izq.		50 €				50 €	REP./INTERVEN.	Agujeros	Reparar
Guarnecido Porton		50 €				50 €	REP./INTERVEN.	Agujeros	Reparar
Hueco puerta Trs. Izq.				0,5	7,6 €	27,1 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Llanta Trs. Dch. Bicolor						0 €	RECORDATORIO	Arañado/rasguño menor de 100mm	No valorable
Moldura central parag. Dlt. Pintada				0,2	14,94 €	22,74 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Neumático delantero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos dibujo inferior al permitido	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos dibujo inferior al permitido	No valorable
Neumático trasero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Parabrisas						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado				0,84	54,47 €	87,23 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,45	28,78 €	46,33 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Texturado						0 €	RECORDATORIO	Arañado/rasguño menor de 100mm	No valorable
Portón trasero			0,3			11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pulido y abrillantado
Puerta delantera Dch.			0,2	0,89	25,77 €	68,28 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Izq.			0,2	0,89	25,77 €	68,28 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta trasera Dch.			0,3			11,7 €	PULIDO	Arañazo	Pulido y abrillantado
Puerta trasera Izq.			0,3			11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abrillantado
Spoiler trasero				0,42	23,27 €	39,65 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Tapa depósito combustible				0,07	14,73 €	17,46 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Tapizado respaldo asiento Trs. Dch.						0 €	RECORDATORIO	Desgaste por uso	No valorable



Garvagh Enterprises, S.L.  
Augusto Figueroa , 33  
28004 Madrid  
B84008044

MARCA: AYVENS  
MODELO: SEAT TERRACO  
KM: 84262  
BASTIDOR VSSZZKNZMW503804  
COLOR: Gris metalizado

MATRICULA: 4983LVG  
FECHA TASACIÓN: 28/10/2025  
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 100 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 100 €	HORAS MO: 3,6 TOTAL MO: 140,4 € HORAS MOP: 5 TOTAL MOP: 195 €	MATERIAL PINTURA: 223,34 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 465,14 €	BASE IMPONIBLE: 705,54 € IVA (21%): 148,16 € TOTAL PERITACIÓN: 853,7 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.  
La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.  
Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.  
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.





























