



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8^a, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1^a

Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	AYVENS	Nº de siniestro	1
Código de encargo		Código	1214712A0
Fecha encargo	01/10/2025	Fecha informe	14/11/2025
Perito/a responsable (Int.)	Jose Antonio Cadenas Roldan	Tipo de intervención	Peritación de finalización

Vehículo

Marca/Modelo	Volkswagen Tiguan	Acabado/Versión	
Motor	MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,0L/110KW (TDI) CR	Matrícula	7671LRX
Puertas		Número de bastidor	WVGZZ5NZMW092052
Kilómetros	41642	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1 ^a categoría
Forma parte de			
Taller		KRON HUMANICS S.L. Carretera la Esclusa 8, SEVILLA. 41011 Sevilla (Sevilla) España	
Implicación en el siniestro			

Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?	No
Observaciones	
Descuentos	
Total	0,00 %
Piezas / Recambios	0,00 %
M.O. (no pintura)	0,00 %
Materiales (pintura)	0,00 %
M.O. (pintura)	0,00 %
Franquicia	

Valoración del impacto1

Desglose de importes

Piezas/Recambios	47,00 €	Importe M.O.	146,00 €	Materiales	350,22 €	Importe M.O.	294,00 €
				Pintura		(Pintura)	
Dto.	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €
Piezas/Recambios						(Pintura)	
Subtotal	47,00 €	Subtotal M.O.	146,00 €	Subtotal M.	350,22 €	Subtotal M.O.	294,00 €
Piezas/Recambios				Pintura		(Pintura)	

Detalle de los daños

Piezas					
Operación	Referencia	Descripción	Unidades	Importe (€)	Dto.(%)
Sustituir	5NA807834B 2ZZ	Emblecedor dr paragolpes tr	1,00	47,00 €	0,00 %

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Piezas/Recambios

Importe	47,00 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	47,00 €

Mano de obra (Mecánica 40,00€, Guarneido 40,00€, Electricidad 40,00€, Chapa 40,00€)

Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Reparar	Chapa		APTO		0,00 €
Otra	Mecánica	96351600	Ajustar Sensor ángulo muerto visión iz / Ajustar Sensor ángulo muerto visión dr	1,00 h	40,00 €
Desmontar y montar	Chapa	63691950	Desmontar y montar Paragolpes tr completo	0,40 h	16,00 €
Desmontar y montar	Electricidad	94312000	Desmontar y montar Piloto tr iz / Desmontar y montar Piloto tr dr	0,30 h	12,00 €
Otra	Guarneido	GtT000001	Limpiar Limpieza interior	0,00 h	50,00 €
Reparar	Chapa	GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,30 h	12,00 €
Sustituir	Chapa	63701965	Sustituir Embellecedor dr paragolpes tr	0,10 h	4,00 €
Otra	Electricidad	01500050EM	Verificar Diagnosis	0,30 h	12,00 €

Mano de obra

Importe	146,00 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	146,00 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.

Pintura (M.O. 40,00€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Aleta dl iz Reparación (S=1) (L=0)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Capó dl Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	350,22 €	1,00	350,22 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	7,35 h	0,00 €	1,00	294,00 €
Pintar	Pintura	Moldura puerta dl dr Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Moldura puerta dl iz Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Moldura puerta tr iz Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Paragolpes dl (zona sup) Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Paragolpes tr (zona inf) Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Paragolpes tr (zona sup) Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €

Pintura
Importe 644,22 €
Descuento 0,00 €
Subtotal 644,22 €

Subtotal

Subtotal	837,22 € Dto. Subtotal	0,00 € Base imponible Imp. aplicado	837,22 € IVA (21,00%)
Importe imp.	175,82 €		

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
837,22 €	175,82 €	1.013,04 €	0,00 €	1.013,04 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.