



Peritación de finalización



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	AYVENS	Nº de siniestro	1
Código de encargo		Código	1269653A0
Fecha encargo	17/12/2025	Fecha informe	19/12/2025
Perito/a responsable (Int.)	Jose Antonio Cadenas Roldan	Tipo de intervención	Peritación de finalización

Vehículo

Marca/Modelo	Volkswagen T Roc	Acabado/Versión	
Motor	SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA	Matrícula	0983MBF
Puertas		Número de bastidor	WVGZZA1ZPV532028
Kilómetros	76985	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1ª categoría
Forma parte de			
Taller		KRON HUMANICS S.L Carretera la Esclusa 8, SEVILLA. 41011 Sevilla (Sevilla) España	

Implicación en el siniestro

Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?

Observaciones

Descuentos

Total	0,00 %	M.O. (no pintura)	0,00 %	M.O. (pintura)	0,00 %
Piezas / Recambios	0,00 %	Materiales (pintura)	0,00 %	Franquicia	

Valoración del impacto1

Desglose de importes

Piezas/Recambios	123,00 €	Importe M.O.	154,00 €	Materiales	330,98 €	Importe M.O.	302,00 €
Dto.	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €
Piezas/Recambios				Pintura		(Pintura)	
Subtotal	123,00 €	Subtotal M.O.	154,00 €	Subtotal M.	330,98 €	Subtotal M.O.	302,00 €
Piezas/Recambios				Pintura		(Pintura)	

Detalle de los daños

Piezas						
Operación	Referencia	Descripción	Unidades	Importe (€)	Dto.(%)	
Sustituir	2GA867605D 82V	Guarnecido portón/capó tr	1,00	123,00 €	0,00 %	

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Piezas/Recambios

Importe	123,00 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	123,00 €

Mano de obra (Chapa 40,00€, Guarneido 40,00€)

Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Reparar	Chapa		APTO		0,00 €
Reparar	Chapa	GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,30 h	12,00 €
Reparar	Chapa	GtT81270	Reparar Embellecedor paragolpes tr	0,50 h	20,00 €
Reparar	Chapa	GtT905AL	Reparar Forro aleta tr iz	0,30 h	12,00 €
Reparar	Chapa	GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	70,00 €
Reparar	Chapa	GtT69200	Reparar Spoiler paragolpes dl	0,30 h	12,00 €
Sustituir	Guarneido	70301900	Sustituir Bandeja tr	0,20 h	8,00 €
Sustituir	Guarneido	70922004	Sustituir Guarneido portón/capó tr	0,50 h	20,00 €

Mano de obra

Importe	154,00 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	154,00 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Pintura (M.O. 40,00€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Aleta tr c/estribo Reparación (S=1) (L=0)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Forro aleta tr iz Reparación (S=2)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	330,98 €	1,00	330,98 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	7,55 h	0,00 €	1,00	302,00 €
Pintar	Pintura	Manilla exterior puerta dl dr Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Paragolpes dl (zona sup) Reparación (S=0) (L=2) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=2) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Portón tr Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Spoiler paragolpes dl Reparación (S=2) (L=0) Texturado Completo	0,00 h		1,00	0,00 €

Pintura	
Importe	632,98 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	632,98 €

Subtotal

Subtotal	909,98 € Dto. Subtotal	0,00 € Base imponible	909,98 € IVA (21.00%)
Importe imp.	191,10 €	Imp. aplicado	
Base imponible			
909,98 €	191,10 €	1.101,08 €	0,00 €
			Total
			1.101,08 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.