Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: OPEL ASTRA 5P
KM: 49235
BASTIDOR W0VBF6ER5LG050203
COLOR: Azul

MATRICULA: 7864LLS
FECHA TASACIÓN: 22/05/2024
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Izq.			0,2	0,28	7,69 €	26,41 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Dch.			0,3	0,55	14,88 €	48,03 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Izq.			0,3			11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abrillantado
Capó				1,06	28,77 €	70,11 €	DAÑO SUPERFICIAL	Picaduras por piedras	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,16	10,61 €	16,85 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Llanta Dlt. Dch. Aluminio		40 €				40 €	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Llanta dlt. Izq. Aluminio		40 €				40 €	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Paragolpes delantero Pintado				0,84	48,85 €	81,61 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,84	48,85 €	81,61 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Dch.			0,3	0,8	21,82 €	64,72 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Izq.				0,8	21,82 €	53,02 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Dch.				0,7	19,1 €	46,4 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Izq.			0,2	0,7	19,1 €	54,2 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparación Y Pintura
Volante						0 €	RECORDATORIO	Desgaste por uso	No valorable

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € **PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:** 39 € **DESCUENTO PIEZAS:** 0 % **FORFAIT:** 0 € **FRANQUICIA:** 0 €	**SUBTOTAL PIEZAS:** 80 € **DESCUENTO:** 0 € **TOTAL PIEZAS:** 80 €	**HORAS MO:** 1,3 **TOTAL MO:** 50,7 € **HORAS MOP:** 6,73 **TOTAL MOP:** 262,47 €	**MATERIAL PINTURA:** 241,49 € **CONSTANTE PINTURA:** 48,33 € **TOTAL PINTURA:** 552,29 €	**BASE IMPONIBLE:** 682,99 € **IVA (21%):** 143,43 € **TOTAL PERITACIÓN:** 826,42 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.
La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.
Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: ALD AUTOMOTIVE
Modelo: OPEL ASTRA 5P

Fecha Tasación: 22/05/2024
Matricula: 7864LLS

KM: 49235
Bastidor: W0VBF6ER5LG050203

W0VBF6ER5LG050203

AUTO STOP
OFF

OPEL

6:41


Reanudar
Soto del Real



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: ALD AUTOMOTIVE
Modelo: OPEL ASTRA 5P

Fecha Tasación: 22/05/2024
Matricula: 7864LLS

KM: 49235
Bastidor: W0VBF6ER5LG050203



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: ALD AUTOMOTIVE
Modelo: OPEL ASTRA 5P

Fecha Tasación: 22/05/2024
Matricula: 7864LLS

KM: 49235
Bastidor: W0VBF6ER5LG050203



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: ALD AUTOMOTIVE
Modelo: OPEL ASTRA 5P

Fecha Tasación: 22/05/2024
Matricula: 7864LLS

KM: 49235
Bastidor: W0VBF6ER5LG050203

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: ALD AUTOMOTIVE
Modelo: OPEL ASTRA 5P

Fecha Tasación: 22/05/2024
Matricula: 7864LLS

KM: 49235
Bastidor: W0VBF6ER5LG050203

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: ALD AUTOMOTIVE
Modelo: OPEL ASTRA 5P

Fecha Tasación: 22/05/2024
Matricula: 7864LLS

KM: 49235
Bastidor: W0VBF6ER5LG050203