Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: SEAT ATECA
KM: 10043
BASTIDOR VSSZZZ5FZM6562778
COLOR: Blanco

MATRICULA: 8801LPH
FECHA TASACIÓN: 20/06/2024
LUGAR TASACIÓN: GUADALIX

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado				0,16	9,79 €	16,03 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,16	9,79 €	16,03 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Moldura central paragolpes trs. Texturado			0,2	0,5		27,3 €	DAÑO LEVE	Agujeros	Reparación Y Pintura
Paragolpes delantero Pintado				0,84	46,52 €	79,28 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,45	24,37 €	41,92 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Dch.			0,2	0,86	21,34 €	62,68 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Izq.			0,2	0,86	21,34 €	62,68 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta trasera Dch.			0,2	0,72	17,74 €	53,62 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € **PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:** 39 € **DESCUENTO PIEZAS:** 0 % **FORFAIT:** 0 € **FRANQUICIA:** 0 €	**SUBTOTAL PIEZAS:** 0 € **DESCUENTO:** 0 € **TOTAL PIEZAS:** 0 €	**HORAS MO:** 0,8 **TOTAL MO:** 31,2 € **HORAS MOP:** 4,55 **TOTAL MOP:** 177,45 €	**MATERIAL PINTURA:** 150,89 € **CONSTANTE PINTURA:** 48,33 € **TOTAL PINTURA:** 376,67 €	**BASE IMPONIBLE:** 407,87 € **IVA (21%):** 85,65 € **TOTAL PERITACIÓN:** 493,52 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.
La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.
Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: ALD AUTOMOTIVE
Modelo: SEAT ATECA

Fecha Tasación: 20/06/2024
Matricula: 8801LPH

KM: 10043
Bastidor: VSSZZZ5FZM6562778

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: ALD AUTOMOTIVE
Modelo: SEAT ATECA

Fecha Tasación: 20/06/2024
Matricula: 8801LPH

KM: 10043
Bastidor: VSSZZZ5FZM6562778



RENTING
LEGANES





Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: ALD AUTOMOTIVE
Modelo: SEAT ATECA

Fecha Tasación: 20/06/2024
Matricula: 8801LPH

KM: 10043
Bastidor: VSSZZZ5FZM6562778

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: ALD AUTOMOTIVE
Modelo: SEAT ATECA

Fecha Tasación: 20/06/2024
Matricula: 8801LPH

KM: 10043
Bastidor: VSSZZZ5FZM6562778