Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: BMW SERIE1 5P
KM: 111333
BASTIDOR WBA1S710007D07164
COLOR: Gris

MATRICULA: 0916KTL
FECHA TASACIÓN: 09/07/2024
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.				0,21	5,7 €	13,89 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Aleta delantera Izq.				0,21	5,7 €	13,89 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Aleta trasera Dch.			0,5	0,47	12,9 €	50,73 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado				0,16	10,61 €	16,85 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes delantero Pintado				0,84	48,85 €	81,61 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,84	48,85 €	81,61 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Pomo Palanca de cambio						0 €	RECORDATORIO	Desgaste por uso	No valorable
Tapizado cojín asiento Dlt. Izq.						0 €	RECORDATORIO	Agujeros	No valorable

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € **PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:** 39 € **DESCUENTO PIEZAS:** 0 % **FORFAIT:** 0 € **FRANQUICIA:** 0 €	**SUBTOTAL PIEZAS:** 0 € **DESCUENTO:** 0 € **TOTAL PIEZAS:** 0 €	**HORAS MO:** 0,5 **TOTAL MO:** 19,5 € **HORAS MOP:** 2,73 **TOTAL MOP:** 106,47 €	**MATERIAL PINTURA:** 132,61 € **CONSTANTE PINTURA:** 46,8 € **TOTAL PINTURA:** 285,88 €	**BASE IMPONIBLE:** 305,38 € **IVA (21%):** 64,13 € **TOTAL PERITACIÓN:** 369,51 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.
La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.
Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: ALD AUTOMOTIVE
Modelo: BMW SERIE1 5P

Fecha Tasación: 09/07/2024
Matricula: 0916KTL

KM: 111333
Bastidor: WBA1S710007D07164



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: ALD AUTOMOTIVE
Modelo: BMW SERIE1 5P

Fecha Tasación: 09/07/2024
Matricula: 0916KTL

KM: 111333
Bastidor: WBA1S710007D07164






Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: ALD AUTOMOTIVE
Modelo: BMW SERIE1 5P

Fecha Tasación: 09/07/2024
Matricula: 0916KTL

KM: 111333
Bastidor: WBA1S710007D07164



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: ALD AUTOMOTIVE
Modelo: BMW SERIE1 5P

Fecha Tasación: 09/07/2024
Matricula: 0916KTL

KM: 111333
Bastidor: WBA1S710007D07164

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: ALD AUTOMOTIVE
Modelo: BMW SERIE1 5P

Fecha Tasación: 09/07/2024
Matricula: 0916KTL

KM: 111333
Bastidor: WBA1S710007D07164