



MATRICULA: 4010KSR-C
 FECHA TASACIÓN: 05/03/2024
 LUGAR TASACIÓN: Barcelona

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE PRECIO MANO OBRA MO: 40 €
 MODELO: AUDI Q7 5P PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 40 €
 KM: 66441 DESCUENTO PIEZAS: 0 %
 BASTIDOR WAUZZZ4M5KD012586 FORFAIT: 0 €
 COLOR: NEGRO FRANQUICIA: 0 €

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Moldura Paragolpes dlt Izq. Texturado				0,16	10,11	16,51	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Aleta delantera Izq.				0,32	8,25	21,05	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Neumatico delantero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	
Cuerpo retrovisor Izq.				0,16		6,40	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Puerta delantera Izq.				0,30		12,00	PULIDO	Abrasión	
Manilla Exterior puerta dlt. Izq. Pintado				0,07	13,21	16,01	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Moldura puerta dlt. Izq. Pintada				0,20	13,40	21,40	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta trasera Izq.				0,76	19,57	49,97	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Moldura puerta Trs. Izq. Pintada				0,20	13,40	21,40	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Neumático trasero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	
Spoiler trasero				0,31	20,75	33,15	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Paragolpes trasero Pintado				0,45	25,81	43,81	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Portón trasero				0,67	17,45	44,25	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
-Anagramas porton trasero	0,20					8,00	REP./INTERVEN.	Reajuste / Recuperar	
Aletín/moldura aleta Trs. Dch. Pintado				0,33	21,74	34,94	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Neumático trasero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	
Puerta trasera Dch.				0,76	19,57	49,97	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Moldura puerta Trs. Dch. Pintada	0,30			0,20	13,40	33,40	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta delantera Dch.				0,82	21,22	54,02	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Moldura puerta dlt. Dch. Pintada				0,20	13,40	21,40	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Cuerpo retrovisor Dch.				0,16		6,40	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Aleta delantera Dch.				0,32	8,25	21,05	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Neumático delantero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	
Paragolpes delantero Pintado	0,80		0,50	0,45	25,81	95,81	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Capó				1,50	38,91	98,91	DAÑO SUPERFICIAL	Picaduras por piedras	
Parabrisas con sensor lluvia							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	
Montante techo lateral Izq.				0,30		12,00	REP. RAPIDA PINTURA	Arrección	
Interior vehículo							RECORDATORIO	Limpieza LEVE	
-Red maletero		315,50				315,50	SUSTITUCION	Falta	Hacer consulta si este vehículo lleva el e...



MATRICULA: 4010KSR-C
 FECHA TASACIÓN: 05/03/2024
 LUGAR TASACIÓN: Barcelona

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS: 315,50 €	HORAS MO: 1,8 h.	MATERIAL PINTURA: 304,25 €	BASE IMPONIBLE: 1.085,68 €
DESCUENTO: 0,00 %	TOTAL MO: 72,00	CONSTANTE PINTURA: 48,33	IVA (21%): 227,99 €
TOTAL PIEZAS: 315,50 €	HORAS MOP: 8,64 h.	TOTAL PINTURA: 698,18 €	TOTAL PERITACIÓN: 1.313,67 €
	TOTAL MOP: 345,60 €		



TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.




MODELO: AUDI Q7 5P
MATRICULA: 4010KSR
FECHA: 05/03/2024





MODELO: AUDI Q7 5P
MATRICULA: 4010KSR
FECHA: 05/03/2024





MODELO: AUDI Q7 5P
MATRICULA: 4010KSR
FECHA: 05/03/2024






MODELO: AUDI Q7 5P
MATRICULA: 4010KSR
FECHA: 05/03/2024






MODELO: AUDI Q7 5P
MATRICULA: 4010KSR
FECHA: 05/03/2024





MODELO: AUDI Q7 5P
MATRICULA: 4010KSR
FECHA: 05/03/2024





MODELO: AUDI Q7 5P
MATRICULA: 4010KSR
FECHA: 05/03/2024






MODELO: AUDI Q7 5P
MATRICULA: 4010KSR
FECHA: 05/03/2024





MODELO: AUDI Q7 5P
MATRICULA: 4010KSR
FECHA: 05/03/2024






MODELO: AUDI Q7 5P
MATRICULA: 4010KSR
FECHA: 05/03/2024





MODELO: AUDI Q7 5P
MATRICULA: 4010KSR
FECHA: 05/03/2024







MODELO: AUDI Q7 5P
MATRICULA: 4010KSR
FECHA: 05/03/2024





MODELO: AUDI Q7 5P
MATRICULA: 4010KSR
FECHA: 05/03/2024





MODELO: AUDI Q7 5P
MATRICULA: 4010KSR
FECHA: 05/03/2024





MODELO: AUDI Q7 5P
MATRICULA: 4010KSR
FECHA: 05/03/2024





MODELO: AUDI Q7 5P
MATRICULA: 4010KSR
FECHA: 05/03/2024

