



MATRICULA: 5150LKW-C  
 FECHA TASACIÓN: 13/02/2024  
 LUGAR TASACIÓN: GUADALIX

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE      PRECIO MANO OBRA MO: 40 €  
 MODELO: VW TIGUAN 5P      PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 40 €  
 KM: 73088      DESCUENTO PIEZAS: 0 %  
 BASTIDOR WVGZZZ5NZLW903488      FORFAIT: 0 €  
 COLOR: GRIS METALIZADO      FRANQUICIA: 0 €

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,16	10,61	17,01	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta delantera Izq.							RECORDATORIO	Pintura Saltada	
Puerta trasera Izq.							RECORDATORIO	Pintura Saltada	
Spoiler trasero				0,56	28,11	50,51	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes trasero Pintado				0,61	35,30	59,70	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado				0,16	10,61	17,01	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes delantero Pintado				0,84	48,85	82,45	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Capó							RECORDATORIO	Pintura Saltada	
-Parabrisas			1,50			60,00	REP./INTERVEN.	Chinazo	
-Segundo juego llaves		150,00				150,00	SUSTITUCION	Falta	
5NA867769NEH8-Bandeja rígida		230,00				230,00	SUSTITUCION	Rotura	
5NA867703B82V-Guarnecido superior lateral izq porton		18,90	0,50			38,90	SUSTITUCION	Taladro / cortes / agujeros	



MATRICULA: 5150LKW-C  
 FECHA TASACIÓN: 13/02/2024  
 LUGAR TASACIÓN: GUADALIX

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>SUBTOTAL PIEZAS:</b> 398,90 €	<b>HORAS MO:</b> 2 h.	<b>MATERIAL PINTURA:</b> 133,48 €	<b>BASE IMPONIBLE:</b> 753,91 €
<b>DESCUENTO:</b> 0,00 %	<b>TOTAL MO:</b> 80,00	<b>CONSTANTE PINTURA:</b> 48,33	<b>IVA (21%):</b> 158,32 €
<b>TOTAL PIEZAS:</b> 398,90 €	<b>HORAS MOP:</b> 2,33 h.	<b>TOTAL PINTURA:</b> 275,01 €	<b>TOTAL PERITACIÓN:</b> 912,23 €
	<b>TOTAL MOP:</b> 93,20 €		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



**MODELO: VW TIGUAN 5P**

**MATRICULA: 5150LKW**

**FECHA: 13/02/2024**





MODELO: VW TIGUAN 5P

MATRICULA: 5150LKW

FECHA: 13/02/2024





**MODELO: VW TIGUAN 5P**

**MATRICULA: 5150LKW**

**FECHA: 13/02/2024**





MODELO: VW TIGUAN 5P

MATRICULA: 5150LKW

FECHA: 13/02/2024





MODELO: VW TIGUAN 5P

MATRICULA: 5150LKW

FECHA: 13/02/2024

