



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE  
**MODELO:** SEAT ATECA  
**KM:** 75527  
**BASTIDOR** VSSZZZ5FZK6585853  
**COLOR:** NEGRO

**MATRICULA:** 5941KYH  
**FECHA TASACIÓN:** 04/06/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** GUADALIX

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.			0,3	0,33	8,09 €	32,66 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta delantera Izq.				0,33	8,09 €	20,96 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Aleta trasera Dch.				0,68	16,85 €	43,37 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Capó				1,33	32,79 €	84,66 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado				0,16	9,79 €	16,03 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,16	9,79 €	16,03 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Interior vehículo						0 €	RECORDATORIO	Limpieza	No valorable
Moldura central parag. Dlt. Pintada				0,16		6,24 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Moldura Paragolpes Dlt Dch. Texturado				0,16		6,24 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Neumatico delantero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Parabrisas con sensor lluvia			1,5			58,5 €	REP./INTERVEN.	Picaduras por piedras	Reparar
Paragolpes delantero Pintado				0,84	46,52 €	79,28 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Texturado				0,42	19,42 €	35,8 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Portón trasero			0,5	0,7	17,29 €	64,09 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Dch.			0,2	0,86	21,34 €	62,68 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Izq.				0,86	21,34 €	54,88 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Dch.			0,2	0,72	17,74 €	53,62 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta trasera Izq.			0,2	0,72	17,74 €	53,62 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Rejilla central inferior parag. Dlt. Texturado	0,3	119,74 €	0,6			154,84 €	SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir( - REF: 5758536689B9 )
Spoiler trasero				0,31	19,38 €	31,47 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE  
**MODELO:** SEAT ATECA  
**KM:** 75527  
**BASTIDOR:** VSSZZZ5FZK6585853  
**COLOR:** NEGRO

**MATRICULA:** 5941KYH  
**FECHA TASACIÓN:** 04/06/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** GUADALIX

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>PRECIO MANO OBRA MO:</b> 39 € <b>PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:</b> 39 € <b>DESCUENTO PIEZAS:</b> 0 % <b>FORFAIT:</b> 0 € <b>FRANQUICIA:</b> 0 €	<b>SUBTOTAL PIEZAS:</b> 119,74 € <b>DESCUENTO:</b> 0 € <b>TOTAL PIEZAS:</b> 119,74 €	<b>HORAS MO:</b> 3,8 <b>TOTAL MO:</b> 148,2 € <b>HORAS MOP:</b> 8,74 <b>TOTAL MOP:</b> 340,86 €	<b>MATERIAL PINTURA:</b> 266,17 € <b>CONSTANTE PINTURA:</b> 48,33 € <b>TOTAL PINTURA:</b> 655,36 €	<b>BASE IMPONIBLE:</b> 923,3 € <b>IVA (21%):</b> 193,89 € <b>TOTAL PERITACIÓN:</b> 1117,19 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.











