



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE  
**MODELO:** RENAULT KANGOO VIEJA COMBI  
**KM:** 118312  
**BASTIDOR:** VF1KW50C162662408  
**COLOR:** BLANCO

**MATRICULA:** 1493KYJ  
**FECHA TASACIÓN:** 07/08/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** VILANOVA I LA GELTRU

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Izq.				0,3		11,7 €	PULIDO	Arañazo	Pulido y abrigantado
Aleta trasera Izq.			0,3	1,59	43,4 €	117,11 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Anagramas porton trasero	0,3					11,7 €	REP./INTERVEN.	Desmontar/ Montar	Reparar
Capó			1	1,92	53,78 €	167,66 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Faro delantero Dch.				0,3		11,7 €	PULIDO	Arañazo	Pulido y abrigantado
Faro delantero Izq.				0,3		11,7 €	PULIDO	Arañazo	Pulido y abrigantado
Guarnecido Puerta carga Trs. Izq.		165,27 €	0,2			173,07 €	SUSTITUCION	Agujeros	Retirar y sustituir( - REF: 909000698R )
Interior vehículo		50 €				50 €	FORFAIT	Limpieza	Reparar
Mecánica vehículo						0 €	RECORDATORIO	Averia Mecanica	No valorable ( APTO )
Neumático delantero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Neumático trasero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Parabrisas						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Texturado			1,5	0,56	28,11 €	108,45 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Paragolpes trasero Texturado				0,42	20,87 €	37,25 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Piloto Izq. del paragolpes trs.		35,96 €	0,2			43,76 €	SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir( - REF: 8200419906 )
Puerta carga trs. Dch.			0,5	0,37	10,17 €	44,1 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta carga trs. Izq.			1	0,9	25,1 €	99,2 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Dch.			0,3	0,77	21,08 €	62,81 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Izq.				0,3		11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abrigantado
Puerta trasera Dch.				0,3		11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abrigantado
Reposacabezas asiento Trs. Dch.		50 €				50 €	FORFAIT	Agujeros	Reparar
Segundo juego llaves		150 €				150 €	SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE  
**MODELO:** RENAULT KANGOO VIEJA COMBI  
**KM:** 118312  
**BASTIDOR:** VF1KW50C162662408  
**COLOR:** BLANCO

**MATRICULA:** 1493KYJ  
**FECHA TASACIÓN:** 07/08/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** VILANOVA I LA GELTRU

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>PRECIO MANO OBRA MO: 39 €</b> <b>PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 €</b> <b>DESCUENTO PIEZAS: 0 %</b> <b>FORFAIT: 0 €</b> <b>FRANQUICIA: 0 €</b>	<b>SUBTOTAL PIEZAS: 451,23 €</b> <b>DESCUENTO: 0 €</b> <b>TOTAL PIEZAS: 451,23 €</b>	<b>HORAS MO: 5,3</b> <b>TOTAL MO: 206,7 €</b> <b>HORAS MOP: 8,03</b> <b>TOTAL MOP: 313,17 €</b>	<b>MATERIAL PINTURA: 202,51 €</b> <b>CONSTANTE PINTURA: 46,8 €</b> <b>TOTAL PINTURA: 562,48 €</b>	<b>BASE IMPONIBLE: 1220,41 €</b> <b>IVA (21%): 256,29 €</b> <b>TOTAL PERITACIÓN: 1476,7 €</b>

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.















