



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	ALD Automotive S.A.U.	Nº de siniestro	
Código de encargo		Código	0947903A0
Fecha encargo	05/08/2024	Fecha informe	08/08/2024
Perito/a responsable (Int.)	NICOLÁS ADOLFO JANNONE JURADO	Tipo de intervención	Peritación de finalización

Vehículo

Marca/Modelo	Nissan Qashqai	Acabado/Versión	
Motor	1197CC 85KW (115)	Matrícula	6105KLC
Puertas		Número de bastidor	SJNFAAJ11U2318709
Kilómetros	101585	Color	
Tipo de Vehículo		Categoría del vehículo	
Forma parte de			
Taller		Talleres Quart S.L	
		C/ Trece Rosas, 11 , QUART DE POBLET.	
		46930 Quart de Poblet (Valencia/València)	
		España	

Implicación en el siniestro

Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?

Descuentos

Total	0,00 %	M.O. (no pintura)	0,00 %	M.O. (pintura)	0,00 %
Piezas / Recambios	0,00 %	Materiales (pintura)	0,00 %	Franquicia	

Valoración del impacto1

Desglose de importes

Piezas/Recambios	80,00 €	Importe M.O.	195,64 €	Materiales Pintura	108,37 €	Importe M.O. (Pintura)	112,56 €
Dto. Piezas/Recambios	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O. (Pintura)	0,00 €
Subtotal Piezas/Recambios	80,00 €	Subtotal M.O.	195,64 €	Subtotal M. Pintura	108,37 €	Subtotal M.O. (Pintura)	112,56 €

Detalle de los daños

Piezas						
Operación	Referencia	Descripción	Unidades	Importe (€)	Dto.(%)	
Sustituir	1	Kit pinchazos -	1,00	80,00 €	0,00 %	

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Piezas/Recambios	
Importe	80,00 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	80,00 €

Mano de obra (Chapa 53.60€, Mecánica 53.60€)					
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Desmontar y montar	Chapa	UC10A1EM	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,40 h	21,44 €
Reparar	Chapa	GtT4312R	Reparar Llanta rueda tr dr	0,00 h	93,80 €
Reparar	Chapa	GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,50 h	26,80 €
Reparar	Chapa	GtT6953L	Reparar Tapa iz rejilla paragolpes dl	1,00 h	53,60 €
Sustituir	Mecánica	GtT1	Sustituir Kit pinchazos	0,00 h	0,00 €

Mano de obra	
Importe	195,64 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	195,64 €

Pintura (M.O. 53.60€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	108,37 €	1,00	108,37 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	2,10 h	0,00 €	1,00	112,56 €
Pintar	Pintura	Paragolpes tr Reparación (S=2) (L=0) Texturado Completo	0,00 h		1,00	0,00 €

Pintura	
Importe	220,93 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	220,93 €

Subtotal

Subtotal	496,57 €	Dto. Subtotal	0,00 €	Base imponible	496,57 €
Importe imp.	104,28 €			Imp. aplicado	IVA (21.00%)

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
496,57 €	104,28 €	600,85 €	0,00 €	600,85 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.