



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	AYVENS	Nº de siniestro	1
Código de encargo		Código	1248837A0
Fecha encargo	17/11/2025	Fecha informe	19/11/2025
Perito/a responsable (Int.)	Jose Antonio Cadenas Roldan	Tipo de intervención	Peritación de finalización

Vehículo

Marca/Modelo	Ford Ecosport	Acabado/Versión	
Motor	RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE	Matrícula	6225LTK
Puertas		Número de bastidor	WF01XXERK1MA56869
Kilómetros	19454	Color	
Tipo de Vehículo	Todoterreno	Categoría del vehículo	1ª categoría
Forma parte de			
Taller		KRON HUMANICS S.L	
		Carretera la Esclusa 8, SEVILLA.	
		41011 Sevilla (Sevilla)	
		España	

Implicación en el siniestro

Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?			No		
Observaciones					
Descuentos					
Total	0,00 %	M.O. (no pintura)	0,00 %	M.O. (pintura)	0,00 %
Piezas / Recambios	0,00 %	Materiales (pintura)	0,00 %	Franquicia	

Valoración del impacto1

Desglose de importes

Piezas/Recambios	0,00 €	Importe M.O.	280,00 €	Materiales	156,81 €	Importe M.O. (Pintura)	208,00 €
Dto.	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O. (Pintura)	0,00 €
Piezas/Recambios							
Subtotal	0,00 €	Subtotal M.O.	280,00 €	Subtotal M. Pintura	156,81 €	Subtotal M.O. (Pintura)	208,00 €
Piezas/Recambios							

Detalle de los daños

Mano de obra (Chapa 40.00€, Mecánica 40.00€)					
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Reparar	Chapa		APTO		0,00 €
Reparar	Mecánica	GtT1	Reparar 4 LLANTAS	0,00 h	280,00 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Mano de obra	
Importe	280,00 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	280,00 €

Pintura (M.O. 40.00€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	156,81 €	1,00	156,81 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	5,20 h	0,00 €	1,00	208,00 €
Pintar	Pintura	Paragolpes tr completo Reparación (S=0) (L=1) Texturado Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €

Pintura	
Importe	364,81 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	364,81 €

Subtotal

Subtotal	644,81 €	Dto. Subtotal	0,00 €	Base imponible	644,81 €
Importe imp.	135,41 €			Imp. aplicado	IVA (21.00%)

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
644,81 €	135,41 €	780,22 €	0,00 €	780,22 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.