



Garvagh Enterprises, S.L.  
Augusto Figueroa , 33  
28004 Madrid  
B84008044






**MARCA:** AYVENS  
**MODELO:** RENAULT CLIO 5P  
**KM:** 70108  
**BASTIDOR** VF1RJA00365703774  
**COLOR:** BLANCO

**MATRICULA:** 8024LKZ  
**FECHA TASACIÓN:** 02/12/2025  
**LUGAR TASACIÓN:** VILANOVA I LA GELTRU

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Izq.			0,2	0,31	4,72 €	24,61 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Dch.				0,36	11,06 €	25,1 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Texturado				0,16	11,27 €	17,51 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Texturado				0,16	11,27 €	17,51 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Consola Central		50 €				50 €	REP./INTERVEN.	Quemadura	Reparar
Espoiler superior porton.				0,31	4,72 €	16,81 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañazo	Pintura
Faro delantero Izq.				0,3	4,56 €	16,26 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abrillantado
-Interior vehículo		75 €				75 €	REP./INTERVEN.	Limpieza	Reparar
-Mecánica vehículo						0 €	RECORDATORIO	Revisión de mantenimiento	No valorable
Neumático delantero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Parabrisas						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado	0,8			0,61	39,36 €	94,35 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado			0,4	0,61	39,36 €	78,75 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
-Pieza de equipamiento		10 €				10 €	SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir( enganche bandeja x2 )
Puerta delantera Izq.			0,4	0,72	21,84 €	65,52 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Spoiler trasero				0,19	14,24 €	21,65 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Tapacubos Trs. Izq.		28,7 €				28,7 €	SUSTITUCION	Agujeros	Retirar y sustituir( - REF: 6526KYK )
CONDICIONES DE VALORACIÓN		PIEZAS			MANO DE OBRA		PINTURA		TOTAL
<b>PRECIO MANO OBRA MO: 39 €</b> <b>PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 €</b> <b>DESCUENTO PIEZAS: 0 %</b> <b>FORFAIT: 0 €</b> <b>FRANQUICIA: 0 €</b>		<b>SUBTOTAL PIEZAS: 163,7 €</b> <b>DESCUENTO: 0 €</b> <b>TOTAL PIEZAS: 163,7 €</b>			<b>HORAS MO: 1,8</b> <b>TOTAL MO: 70,2 €</b> <b>HORAS MOP: 3,73</b> <b>TOTAL MOP: 145,47 €</b>		<b>MATERIAL PINTURA: 162,4 €</b> <b>CONSTANTE PINTURA: 46,8 €</b> <b>TOTAL PINTURA: 354,67 €</b>		<b>BASE IMPONIBLE: 588,57 €</b> <b>IVA (21%): 123,6 €</b> <b>TOTAL PERITACIÓN: 712,17 €</b>

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.  
La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.  
Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.  
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.























Garvagh Enterprises, S.L.  
Augusto Figueroa, 33  
28004 Madrid  
B84008044

Marca: **AYVENS**  
Modelo: **RENAULT CLIO 5P**

Fecha Tasación: **02/12/2025**  
Matrícula: **8024LKZ**

KM: **70108**  
Bastidor: **VF1RJA00365703774**

