



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: AYVENS
MODELO: SEAT ARONA SUV 5P
KM: 73407
BASTIDOR: VSSZZZKJZMR017750
COLOR: BLANCO

MATRICULA: 4339LKM
FECHA TASACIÓN: 20/10/2025
LUGAR TASACIÓN: VILANOVA I LA GELTRU

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Llanta Dlt. Dch. Aluminio		90 €				90 €	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Manilla ext. puerta Dlt. Dch. Pintado				0,07	14,73 €	17,46 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Manilla Exterior puerta dlt. Izq. Pintado				0,07	14,73 €	17,46 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
-Mecánica vehículo						0 €	RECORDATORIO	Revisión de mantenimiento	No valorable
Neumático delantero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Parabrisas						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado				0,61	39,36 €	63,15 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,45	28,78 €	46,33 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Texturado				0,42	23,27 €	39,65 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Piloto Dch. del paragolpes trs.		11,4 €	0,2			19,2 €	SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir(- REF: 6F9945106)
Piloto Izq. del paragolpes trs.		11,4 €	0,2			19,2 €	SUSTITUCION	Agujeros	Retirar y sustituir(- REF: 6F9945105)

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 112,8 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 112,8 €	HORAS MO: 0,4 TOTAL MO: 15,6 € HORAS MOP: 1,62 TOTAL MOP: 63,18 €	MATERIAL PINTURA: 120,87 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 230,85 €	BASE IMPONIBLE: 359,25 € IVA (21%): 75,44 € TOTAL PERITACIÓN: 434,69 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.
La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.
Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



















Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: **AYVENS**
Modelo: **SEAT ARONA SUV 3P**

Fecha Tasación: **20/10/2025**
Matricula: **4339LKM**

KM: **73407**
Bastidor: **VSSZZKJZMR017750**

