



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8<sup>a</sup>, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1<sup>a</sup>

## Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	AYVENS	Nº de siniestro	1
Código de encargo		Código	1239327A0
Fecha encargo	04/11/2025	Fecha informe	12/11/2025
Perito/a responsable (Int.)	Videoperitacion Buy Back Buy Back	Tipo de intervención	Peritación de finalización

### Vehículo

Marca/Modelo	Skoda Octavia	Acabado/Versión	
Motor	SISTEMA DE PROPULSION A GAS	Matrícula	7879LJD
Puertas		Número de bastidor	TMBJH7NE9L0184210
Kilómetros	59651	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1 <sup>a</sup> categoría
Forma parte de			
Taller		Talleres Quart S.L C/ Trece Rosas, 11 , QUART DE POLET. 46930 Quart de Poblet (Valencia/Valéncia) España	

Implicación en el siniestro

### Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?	No			
Observaciones				
Descuentos				
Total	0,00 %	M.O. (no pintura)	0,00 %	M.O. (pintura)
Piezas / Recambios	0,00 %	Materiales (pintura)	0,00 %	Franquicia

### Valoración del impacto1

### Desglose de importes

Piezas/Recambios	0,00 €	Importe M.O.	28,00 €	Materiales	88,81 €	Importe M.O.	160,00 €
				Pintura		(Pintura)	
Dto.	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €
Piezas/Recambios						(Pintura)	
Subtotal	0,00 €	Subtotal M.O.	28,00 €	Subtotal M.	88,81 €	Subtotal M.O.	160,00 €
Piezas/Recambios				Pintura		(Pintura)	

Detalle de los daños

Mano de obra (Chapa 40,00€)					
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Otra	Chapa		APTO		0,00 €
Reparar	Chapa	GtT7516R	Reparar Carcasa retrovisor dr	0,20 h	8,00 €
Reparar	Chapa	GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,50 h	20,00 €

### Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

## Mano de obra

Importe	28,00 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	28,00 €

## Pintura (M.O. 40,00€)

Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=2) (L=0) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	88,81 €	1,00	88,81 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	4,00 h	0,00 €	1,00	160,00 €
Pintar	Pintura	Puerta tr iz Reparación (S=4) (L=0)	0,00 h		1,00	0,00 €

## Pintura

Importe	248,81 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	248,81 €

## Subtotal

Subtotal	276,81 € Dto. Subtotal	0,00 € Base imponible Imp. aplicado	276,81 € IVA (21.00%)
Importe imp.	58,13 €		

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
276,81 €	58,13 €	334,94 €	0,00 €	334,94 €

## Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.