



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	AYVENS	Nº de siniestro	1
Código de encargo		Código	1225154A0
Fecha encargo	17/10/2025	Fecha informe	21/10/2025
Perito/a responsable (Int.)	Jaime Balsera	Tipo de intervención	Peritación de finalización

Vehículo

Marca/Modelo	Renault Clio	Acabado/Versión	
Motor		Matrícula	9937MGD
Puertas		Número de bastidor	VF1RJA00970050964
Kilómetros	40599	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1ª categoría
Forma parte de			
Taller		SEMAT (CAMPA SALOBRAL) Polígono Industrial El Salobral, Av. de Andalucía, Km 10.800, Villaverde, 28021 Madrid, MADRID. 28021 Madrid (Madrid) España	

Implicación en el siniestro

Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?	No
Descuentos	
Total	M.O. (no pintura) 0,00 % M.O. (pintura) 0,00 %
Piezas / Recambios	Materiales (pintura) 0,00 % Franquicia

Valoración del impacto1

Desglose de importes

Piezas/Recambios	103,77 €	Importe M.O.	108,00 €	Materiales	130,45 €	Importe M.O.	120,00 €
bios				Pintura		(Pintura)	
Dto.	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €
Piezas/Recambios						(Pintura)	
bios							
Subtotal	103,77 €	Subtotal M.O.	108,00 €	Subtotal M.	130,45 €	Subtotal M.O.	120,00 €
Piezas/Recambios				Pintura		(Pintura)	
bios							

Detalle de los daños

Piezas					
Operación	Referencia	Descripción	Unidades	Importe (€)	Dto.(%)
Sustituir	282061018R	Antena	1,00	18,96 €	0,00 %
Sustituir	403159767R	Tapacubos rueda dl dr	1,00	28,27 €	0,00 %
Sustituir	403159767R	Tapacubos rueda dl iz	1,00	28,27 €	0,00 %
Sustituir	403159767R	Tapacubos rueda tr dr	1,00	28,27 €	0,00 %

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Piezas/Recambios	
Importe	103,77 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	103,77 €

Mano de obra (Electricidad 40.00€, Mecánica 40.00€, Chapa 40.00€)					
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Reparar	Chapa		APTO CONDICIONAL		0,00 €
Sustituir	Electricidad	A2TL	Sustituir Antena	2,30 h	92,00 €
Sustituir	Mecánica	3612	Sustituir Tapacubos rueda dl iz / Sustituir Tapacubos rueda dl dr	0,20 h	8,00 €
Sustituir	Mecánica	3612	Sustituir Tapacubos rueda tr dr	0,20 h	8,00 €

Mano de obra	
Importe	108,00 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	108,00 €

Pintura (M.O. 40.00€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	130,45 €	1,00	130,45 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	3,00 h	0,00 €	1,00	120,00 €
Pintar	Pintura	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=9) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=4) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €

Pintura	
Importe	250,45 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	250,45 €

Subtotal

Subtotal	462,22 €	Dto. Subtotal	0,00 €	Base imponible	462,22 €
Importe imp.	97,07 €			Imp. aplicado	IVA (21.00%)

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
462,22 €	97,07 €	559,29 €	0,00 €	559,29 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.