



MATRICULA: 4723LGS-C  
 FECHA TASACIÓN: 05/03/2024  
 LUGAR TASACIÓN: Barcelona

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE      PRECIO MANO OBRA MO: 40 €  
 MODELO: SEAT ATECA      PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 40 €  
 KM: 68819      DESCUENTO PIEZAS: 0 %  
 BASTIDOR VSSZZZ5FZL6562314      FORFAIT: 0 €  
 COLOR: BLANCO      FRANQUICIA: 0 €

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aletín/moldura aleta Dlt Izq. Textur.				0,31	19,38	31,78	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Protector posterior pase rueda Dlt. Izq.				0,20		8,00	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Neumatico delantero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	
Puerta delantera Izq.			0,20	0,86	21,34	63,74	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Puerta trasera Izq.			0,20	0,72	17,74	54,54	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Protector anterior pase rueda Trs. Izq.				0,20		8,00	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Neumático trasero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	
Moldura central paragolpes trs. Texturado				0,50		20,00	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	
575853687B2ZZ-Anagramas Modelo		11,63	0,20			19,63	SUSTITUCION	Falta	
Aletín/moldura aleta Trs Dch. Textur.				0,31	19,38	31,78	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Neumático trasero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	
Puerta trasera Dch.			0,20	0,72	17,74	54,54	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Puerta delantera Dch.				0,86	21,34	55,74	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado				0,16	9,79	16,19	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Neumático delantero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	
Paragolpes delantero Pintado				0,84	46,52	80,12	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Rejilla central inferior parag. Dlt. Texturado			1,00	0,19	11,73	59,33	DAÑO LEVE	Taladro / cortes / agujeros	
Parabrisas con sensor lluvia							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	
7L6919311-Tapa toma de corriente delt.		5,67				5,67	SUSTITUCION	Falta	
-Guarnecido Porton		50,00				50,00	FORFAIT	Taladro / cortes / agujeros	



MATRICULA: 4723LGS-C  
 FECHA TASACIÓN: 05/03/2024  
 LUGAR TASACIÓN: Barcelona

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>SUBTOTAL PIEZAS:</b> 67,30 €	<b>HORAS MO:</b> 1,8 h.	<b>MATERIAL PINTURA:</b> 184,96 €	<b>BASE IMPONIBLE:</b> 607,39 €
<b>DESCUENTO:</b> 0,00 %	<b>TOTAL MO:</b> 72,00	<b>CONSTANTE PINTURA:</b> 48,33	<b>IVA (21%):</b> 127,55 €
<b>TOTAL PIEZAS:</b> 67,30 €	<b>HORAS MOP:</b> 5,87 h.	<b>TOTAL PINTURA:</b> 468,09 €	<b>TOTAL PERITACIÓN:</b> 734,94 €
	<b>TOTAL MOP:</b> 234,80 €		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.




**MODELO: SEAT ATECA**  
**MATRICULA: 4723LGS**  
**FECHA: 05/03/2024**





**MODELO: SEAT ATECA**  
**MATRICULA: 4723LGS**  
**FECHA: 05/03/2024**






**MODELO: SEAT ATECA**  
**MATRICULA: 4723LGS**  
**FECHA: 05/03/2024**





MODELO: SEAT ATECA  
MATRICULA: 4723LGS  
FECHA: 05/03/2024





MODELO: SEAT ATECA  
MATRICULA: 4723LGS  
FECHA: 05/03/2024





**MODELO: SEAT ATECA**  
**MATRICULA: 4723LGS**  
**FECHA: 05/03/2024**







MODELO: SEAT ATECA  
MATRICULA: 4723LGS  
FECHA: 05/03/2024

