



MATRICULA: 4125LDR-C
 FECHA TASACIÓN: 13/02/2024
 LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE PRECIO MANO OBRA MO: 40 €
 MODELO: VOLVO XC60 5P PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 40 €
 KM: 69806 DESCUENTO PIEZAS: 0 %
 BASTIDOR LYVUZB VDLB509677 FORFAIT: 0 €
 COLOR: AZUL METALIZADO FRANQUICIA: 0 €

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

| DESCRIPCIÓN PIEZA | TIEMPO MONTAJE | PRECIO PIEZA | TIEMPO MO | TIEMPO MOP | MATERIAL PINTURA | TOTAL LINEA | NIVEL DAÑO | DESCRIPCIÓN DAÑO | DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Aleta delantera Izq. | | | | 0,34 | 8,72 | 22,32 | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño menor de 100mm | |
| -Llanta dlt. Izq. Aluminio | | 40,00 | | | | 40,00 | FORFAIT | Arañado/rasguño menor de 100mm | |
| Puerta delantera Izq. | | | 0,20 | 0,79 | 20,51 | 60,11 | DAÑO SUPERFICIAL | Abollado(s) menor(es) de 100mm | |
| Puerta trasera Izq. | | | 0,30 | | | 12,00 | PULIDO | Arañado/rasguño menor de 100mm | |
| -Llanta Trs. Izq. Aluminio | | 40,00 | | | | 40,00 | FORFAIT | Arañado/rasguño menor de 100mm | |
| Aleta trasera Izq. | | | | 0,62 | 16,03 | 40,83 | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño mayor de 100mm | |
| Paragolpes trasero Pintado | | | | 0,84 | 48,85 | 82,45 | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño menor de 100mm | |
| Paragolpes trasero Texturado | | | | 0,76 | 38,45 | 68,85 | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño menor de 100mm | |
| Portón trasero | | | 0,30 | | | 12,00 | PULIDO | Arañado/rasguño mayor de 100mm | |
| Piloto trasero Izq. | | | 0,30 | | | 12,00 | PULIDO | Arañado/rasguño mayor de 100mm | |
| -Llanta Trs. Dch. Aluminio | | 40,00 | | | | 40,00 | FORFAIT | Arañado/rasguño menor de 100mm | |
| Puerta trasera Dch. | | | 0,30 | | | 12,00 | PULIDO | Arañado/rasguño mayor de 100mm | |
| Aleta delantera Dch. | | | 0,30 | | | 12,00 | PULIDO | Arañado/rasguño menor de 100mm | |
| -Llanta Dlt. Dch. Aluminio | | 40,00 | | | | 40,00 | FORFAIT | Arañado/rasguño menor de 100mm | |
| Paragolpes delantero Pintado | | | 0,20 | 0,61 | 35,30 | 67,70 | DAÑO LEVE | Abollado(s) menor(es) de 100mm | |
| Capó | | | | 1,47 | 38,20 | 97,00 | DAÑO SUPERFICIAL | Picaduras por piedras | |
| Parabrisas con sensor lluvia | | | | | | | RECORDATORIO | Picaduras por piedras | |
| Liquido antipinchazos | | | | | | | RECORDATORIO | Falta | |
| -compresor de inflado neumáticos | | 187,00 | | | | 187,00 | SUSTITUCION | Falta | |



MATRICULA: 4125LDR-C
 FECHA TASACIÓN: 13/02/2024
 LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

| DESCRIPCIÓN PIEZA | TIEMPO MONTAJE | PRECIO PIEZA | TIEMPO MO | TIEMPO MOP | MATERIAL PINTURA | TOTAL LINEA | NIVEL DAÑO | DESCRIPCIÓN DAÑO | DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES |
|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | |

| PIEZAS | MANO DE OBRA | PINTURA | TOTAL |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SUBTOTAL PIEZAS: 347,00 € | HORAS MO: 1,9 h. | MATERIAL PINTURA: 206,06 € | BASE IMPONIBLE: 894,59 € |
| DESCUENTO: 0,00 % | TOTAL MO: 76,00 | CONSTANTE PINTURA: 48,33 | IVA (21%): 187,86 € |
| TOTAL PIEZAS: 347,00 € | HORAS MOP: 5,43 h. | TOTAL PINTURA: 471,59 € | TOTAL PERITACIÓN: 1.082,45 € |
| | TOTAL MOP: 217,20 € | | |

| TASADOR | CONTRARIO / TALLER | CLIENTE |
|---------|--------------------|---------|
| | | |

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



MODELO: VOLVO XC60 5P


MATRICULA: 4125LDR

FECHA: 13/02/2024





MODELO: VOLVO XC60 5P
MATRICULA: 4125LDR
FECHA: 13/02/2024





MODELO: VOLVO XC60 5P

MATRICULA: 4125LDR

FECHA: 13/02/2024





MODELO: VOLVO XC60 5P

MATRICULA: 4125LDR

FECHA: 13/02/2024





MODELO: VOLVO XC60 5P

MATRICULA: 4125LDR

FECHA: 13/02/2024





MODELO: VOLVO XC60 5P

MATRICULA: 4125LDR

FECHA: 13/02/2024





MODELO: VOLVO XC60 5P

MATRICULA: 4125LDR

FECHA: 13/02/2024





MODELO: VOLVO XC60 5P
MATRICULA: 4125LDR
FECHA: 13/02/2024






MODELO: VOLVO XC60 5P
MATRICULA: 4125LDR
FECHA: 13/02/2024





MODELO: VOLVO XC60 5P
MATRICULA: 4125LDR
FECHA: 13/02/2024





MODELO: VOLVO XC60 5P
MATRICULA: 4125LDR
FECHA: 13/02/2024

