



MATRICULA: 0621LBR-C
 FECHA TASACIÓN: 13/03/2024
 LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE PRECIO MANO OBRA MO: 40 €
 MODELO: FIAT 500 L PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 40 €
 KM: 66718 DESCUENTO PIEZAS: 0 %
 BASTIDOR: ZFA19900005520676 FORFAIT: 0 €
 COLOR: GRIS FRANQUICIA: 0 €

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

| DESCRIPCIÓN PIEZA | TIEMPO MONTAJE | PRECIO PIEZA | TIEMPO MO | TIEMPO MOP | MATERIAL PINTURA | TOTAL LINEA | NIVEL DAÑO | DESCRIPCIÓN DAÑO | DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES |
|--|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Aleta delantera Izq. | | | 0,20 | 0,31 | 8,43 | 28,83 | DAÑO SUPERFICIAL | Abollado(s) mayor(es) de 100mm | |
| -Llanta dlt. Izq. Aluminio | | 40,00 | | | | 40,00 | FORFAIT | Arañado/rasguño mayor de 100mm | |
| Puerta trasera Izq. | | | | 0,77 | 21,08 | 51,88 | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño mayor de 100mm | |
| -Llanta Trs. Izq. Aluminio | | 40,00 | | | | 40,00 | FORFAIT | Arañado/rasguño mayor de 100mm | |
| Aleta trasera Izq. | | | | 0,37 | 10,17 | 24,97 | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño mayor de 100mm | |
| Paragolpes trasero Pintado | | | | 0,61 | 35,30 | 59,70 | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | |
| Portón trasero | 0,20 | | | 1,02 | 27,78 | 76,58 | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño mayor de 100mm | |
| Aleta trasera Dch. | | | | 0,37 | 10,17 | 24,97 | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño mayor de 100mm | |
| Puerta trasera Dch. | | | 0,20 | 0,77 | 21,08 | 59,88 | DAÑO SUPERFICIAL | Abollado(s) mayor(es) de 100mm | |
| Puerta delantera Dch. | | | 0,20 | 0,76 | 20,83 | 59,23 | DAÑO SUPERFICIAL | Abollado(s) mayor(es) de 100mm | |
| Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado | | | | | | | RECORDATORIO | Pintura Saltada | |
| Aleta delantera Dch. | | | 0,20 | 0,31 | 8,43 | 28,83 | DAÑO SUPERFICIAL | Abollado(s) mayor(es) de 100mm | |
| -Llanta Dlt. Dch. Aluminio | | 40,00 | | | | 40,00 | FORFAIT | Arañado/rasguño mayor de 100mm | |
| Paragolpes delantero Pintado | | | | 0,84 | 48,85 | 82,45 | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | |
| -Parabrisas | | | 1,50 | | | 60,00 | REP./INTERVEN. | Chinazo | |
| 0071779304-compresor de inflado neumáticos | | 105,10 | | | | 105,10 | SUSTITUCION | Falta | |



MATRICULA: 0621LBR-C
 FECHA TASACIÓN: 13/03/2024
 LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

| DESCRIPCIÓN PIEZA | TIEMPO MONTAJE | PRECIO PIEZA | TIEMPO MO | TIEMPO MOP | MATERIAL PINTURA | TOTAL LINEA | NIVEL DAÑO | DESCRIPCIÓN DAÑO | DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES |
|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | |

| PIEZAS | MANO DE OBRA | PINTURA | TOTAL |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SUBTOTAL PIEZAS: 225,10 € | HORAS MO: 2,5 h. | MATERIAL PINTURA: 212,12 € | BASE IMPONIBLE: 830,75 € |
| DESCUENTO: 0,00 % | TOTAL MO: 100,00 | CONSTANTE PINTURA: 48,33 | IVA (21%): 174,46 € |
| TOTAL PIEZAS: 225,10 € | HORAS MOP: 6,13 h. | TOTAL PINTURA: 505,65 € | TOTAL PERITACIÓN: 1.005,21 € |
| | TOTAL MOP: 245,20 € | | |


| TASADOR | CONTRARIO / TALLER | CLIENTE |
|---------|--------------------|---------|
| | | |

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.




MODELO: FIAT 500 L
MATRICULA: 0621LBR
FECHA: 13/03/2024






MODELO: FIAT 500 L
MATRICULA: 0621LBR
FECHA: 13/03/2024





MODELO: FIAT 500 L
MATRICULA: 0621LBR
FECHA: 13/03/2024





MODELO: FIAT 500 L
MATRICULA: 0621LBR
FECHA: 13/03/2024





MODELO: FIAT 500 L
MATRICULA: 0621LBR
FECHA: 13/03/2024





MODELO: FIAT 500 L
MATRICULA: 0621LBR
FECHA: 13/03/2024





MODELO: FIAT 500 L
MATRICULA: 0621LBR
FECHA: 13/03/2024





MODELO: FIAT 500 L
MATRICULA: 0621LBR
FECHA: 13/03/2024

