



MATRICULA: 2781KVM-C  
 FECHA TASACIÓN: 23/02/2024  
 LUGAR TASACIÓN: GUADALIX

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE      PRECIO MANO OBRA MO: 40 €  
 MODELO: MINI 5p      PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 40 €  
 KM: 98266      DESCUENTO PIEZAS: 0 %  
 BASTIDOR WMWXU51090TR28335      FORFAIT: 0 €  
 COLOR: BEIGE      FRANQUICIA: 0 €

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
-Llanta dlt. Izq. Aluminio		40,00				40,00	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Spoiler trasero				0,19	12,77	20,37	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes trasero Pintado			0,40	0,61	35,30	75,70	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
-Aletín/moldura aleta Trs Dch. Textur.			0,10			4,00	REP./INTERVEN.	Reajuste / Recuperar	
Moldura puerta Trs. Dch. Texturada				0,20		8,00	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Aletín/moldura aleta Dlt Dch. Textur.				0,31	20,75	33,15	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
-Llanta Dlt. Dch. Aluminio		40,00				40,00	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Spoiler delantero				0,19	12,77	20,37	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes delantero Pintado			0,30			12,00	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Capó							RECORDATORIO	Pintura Saltada	
Techo completo			0,60	2,56	71,71	198,11	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
-Segundo juego llaves		150,00				150,00	SUSTITUCION	Falta	
71106898012-compresor de inflado neumáticos		128,23				128,23	SUSTITUCION	Falta	



MATRICULA: 2781KVM-C  
 FECHA TASACIÓN: 23/02/2024  
 LUGAR TASACIÓN: GUADALIX

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>SUBTOTAL PIEZAS:</b> 358,23 €	<b>HORAS MO:</b> 1,4 h.	<b>MATERIAL PINTURA:</b> 153,3 €	<b>BASE IMPONIBLE:</b> 778,26 €
<b>DESCUENTO:</b> 0,00 %	<b>TOTAL MO:</b> 56,00	<b>CONSTANTE PINTURA:</b> 48,33	<b>IVA (21%):</b> 163,43 €
<b>TOTAL PIEZAS:</b> 358,23 €	<b>HORAS MOP:</b> 4,06 h.	<b>TOTAL PINTURA:</b> 364,03 €	<b>TOTAL PERITACIÓN:</b> 941,69 €
	<b>TOTAL MOP:</b> 162,40 €		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



**MODELO: MINI 5p**  
**MATRICULA: 2781KVM**  
**FECHA: 23/02/2024**





**MODELO: MINI 5p**  
**MATRICULA: 2781KVM**  
**FECHA: 23/02/2024**





**MODELO: MINI 5p**  
**MATRICULA: 2781KVM**  
**FECHA: 23/02/2024**







**MODELO: MINI 5p**  
**MATRICULA: 2781KVM**  
**FECHA: 23/02/2024**






**MODELO: MINI 5p**  
**MATRICULA: 2781KVM**  
**FECHA: 23/02/2024**





**MODELO: MINI 5p**  
**MATRICULA: 2781KVM**  
**FECHA: 23/02/2024**





**MODELO: MINI 5p**  
**MATRICULA: 2781KVM**  
**FECHA: 23/02/2024**

