



MATRICULA: 6628KZL-C  
 FECHA TASACIÓN: 21/03/2024  
 LUGAR TASACIÓN: GUADALIX

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE      PRECIO MANO OBRA MO: 40 €  
 MODELO: RENAULT CAPTUR 5P      PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 40 €  
 KM: 60929      DESCUENTO PIEZAS: 0 %  
 BASTIDOR VF1R8700963334736      FORFAIT: 0 €  
 COLOR: BLANCO      FRANQUICIA: 0 €

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
-Llanta dlt. Izq. Aluminio		40,00				40,00	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta trasera Izq.			0,30	0,74	20,09	61,69	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
-Llanta Trs. Izq. Aluminio		40,00				40,00	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
-Llanta Trs. Dch. Aluminio		40,00				40,00	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
-Llanta Dlt. Dch. Aluminio		40,00				40,00	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Moldura central parag. Dlt. Pintada				0,20	13,40	21,40	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Guarnecido puerta Trs. Izq.							RECORDATORIO	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Carrocería vehículo							RECORDATORIO	Malas reparaciones anteriores	en general, aguas
-Habitáculo de Carga		200,00				200,00	REP./INTERVEN.	Taladro / cortes / agujeros	guarnecidos x4



MATRICULA: 6628KZL-C  
 FECHA TASACIÓN: 21/03/2024  
 LUGAR TASACIÓN: GUADALIX

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>SUBTOTAL PIEZAS:</b> 360,00 €	<b>HORAS MO:</b> 0,3 h.	<b>MATERIAL PINTURA:</b> 33,49 €	<b>BASE IMPONIBLE:</b> 491,42 €
<b>DESCUENTO:</b> 0,00 %	<b>TOTAL MO:</b> 12,00	<b>CONSTANTE PINTURA:</b> 48,33	<b>IVA (21%):</b> 103,20 €
<b>TOTAL PIEZAS:</b> 360,00 €	<b>HORAS MOP:</b> 0,94 h.	<b>TOTAL PINTURA:</b> 119,42 €	<b>TOTAL PERITACIÓN:</b> 594,62 €
	<b>TOTAL MOP:</b> 37,60 €		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.



En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



**MODELO: RENAULT CAPTUR 5P**

**MATRICULA: 6628KZL**

**FECHA: 21/03/2024**





MODELO: RENAULT CAPTUR 5P

MATRICULA: 6628KZL

FECHA: 21/03/2024





MODELO: RENAULT CAPTUR 5P

MATRICULA: 6628KZL

FECHA: 21/03/2024





MODELO: RENAULT CAPTUR 5P

MATRICULA: 6628KZL

FECHA: 21/03/2024





MODELO: RENAULT CAPTUR 5P

MATRICULA: 6628KZL

FECHA: 21/03/2024





MODELO: RENAULT CAPTUR 5P

MATRICULA: 6628KZL

FECHA: 21/03/2024

