



MATRICULA: 5910LFK-C  
 FECHA TASACIÓN: 01/03/2024  
 LUGAR TASACIÓN: GUADALIX

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE      PRECIO MANO OBRA MO: 40 €  
 MODELO: AUDI A1      PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 40 €  
 KM: 29061      DESCUENTO PIEZAS: 0 %  
 BASTIDOR WAUZZZGB1LR011126      FORFAIT: 0 €  
 COLOR: ROJO      FRANQUICIA: 0 €

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
-Llanta dlt. Izq. Aluminio		40,00				40,00	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,16	10,61	17,01	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Moldura estribo Izq. Pintado			0,30			12,00	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta delantera Izq.				0,79	21,58	53,18	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Puerta trasera Izq.				0,60	16,37	40,37	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Paragolpes trasero Pintado			0,50			20,00	PULIDO	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Puerta delantera Dch.			0,20	0,79	21,58	61,18	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
2G08575389B9-Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado		24,50		0,10		28,50	SUSTITUCION	Rotura	
-Piloto Retrovisor Dch.		48,35	0,20			56,35	SUSTITUCION	Rotura	
-Llanta Dlt. Dch. Aluminio		40,00				40,00	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes delantero Pintado				0,61		24,40	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Moldura central parag. Dlt. Pintada				0,33	21,74	34,94	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Moldura estribo Dch.				0,33	21,74	34,94	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Montante techo lateral Izq.				0,70		28,00	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Interior vehículo							RECORDATORIO	Limpieza LEVE	



MATRICULA: 5910LFK-C  
 FECHA TASACIÓN: 01/03/2024  
 LUGAR TASACIÓN: GUADALIX

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>SUBTOTAL PIEZAS:</b> 152,85 €	<b>HORAS MO:</b> 1,2 h.	<b>MATERIAL PINTURA:</b> 113,62 €	<b>BASE IMPONIBLE:</b> 539,20 €
<b>DESCUENTO:</b> 0,00 %	<b>TOTAL MO:</b> 48,00	<b>CONSTANTE PINTURA:</b> 48,33	<b>IVA (21%):</b> 113,23 €
<b>TOTAL PIEZAS:</b> 152,85 €	<b>HORAS MOP:</b> 4,41 h.	<b>TOTAL PINTURA:</b> 338,35 €	<b>TOTAL PERITACIÓN:</b> 652,43 €
	<b>TOTAL MOP:</b> 176,40 €		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



**MODELO: AUDI A1**  
**MATRICULA: 5910LFK**  
**FECHA: 01/03/2024**





**MODELO: AUDI A1**  
**MATRICULA: 5910LFK**  
**FECHA: 01/03/2024**







**MODELO: AUDI A1**  
**MATRICULA: 5910LFK**  
**FECHA: 01/03/2024**





MODELO: AUDI A1  
MATRICULA: 5910LFK  
FECHA: 01/03/2024







**MODELO: AUDI A1**  
**MATRICULA: 5910LFK**  
**FECHA: 01/03/2024**



©2017 Luvita s.r.l. Ing. Albinetti







MODELO: AUDI A1  
MATRICULA: 5910LFK  
FECHA: 01/03/2024





MODELO: AUDI A1  
MATRICULA: 5910LFK  
FECHA: 01/03/2024







**MODELO: AUDI A1**  
**MATRICULA: 5910LFK**  
**FECHA: 01/03/2024**

