



MATRICULA: 2917KXD-C  
 FECHA TASACIÓN: 01/03/2024  
 LUGAR TASACIÓN: GUADALIX

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE      PRECIO MANO OBRA MO: 40 €  
 MODELO: TOYOTA CH-R      PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 40 €  
 KM: 127267      DESCUENTO PIEZAS: 0 %  
 BASTIDOR NMTKZ3BX60R291819      FORFAIT: 0 €  
 COLOR: Negro      FRANQUICIA: 0 €

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

| DESCRIPCIÓN<br>PIEZA         | TIEMPO<br>MONTAJE | PRECIO<br>PIEZA | TIEMPO<br>MO | TIEMPO<br>MOP | MATERIAL<br>PINTURA | TOTAL<br>LINEA | NIVEL<br>DAÑO    | DESCRIPCIÓN<br>DAÑO            | DESCRIPCIÓN<br>OBSERVACIONES |
|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Aleta delantera Izq.         |                   |                 | 0,30         | 0,28          | 7,31                | 30,51          | DAÑO SUPERFICIAL | Abollado(s) mayor(es) de 100mm |                              |
| -Llanta dlt. Izq. Aluminio   |                   | 40,00           |              |               |                     | 40,00          | FORFAIT          | Arañado/rasguño mayor de 100mm |                              |
| Puerta delantera Izq.        |                   |                 | 0,20         | 0,81          | 20,99               | 61,39          | DAÑO SUPERFICIAL | Abollado(s) mayor(es) de 100mm |                              |
| Puerta trasera Izq.          |                   |                 | 0,20         | 0,73          | 18,86               | 56,06          | DAÑO SUPERFICIAL | Abollado(s) mayor(es) de 100mm |                              |
| Spoiler trasero              |                   |                 |              | 0,31          | 20,75               | 33,15          | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño mayor de 100mm |                              |
| Paragolpes trasero Pintado   |                   |                 |              | 0,61          | 35,30               | 59,70          | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño mayor de 100mm |                              |
| -Llanta Trs. Dch. Aluminio   |                   | 40,00           |              |               |                     | 40,00          | FORFAIT          | Arañado/rasguño mayor de 100mm |                              |
| Puerta trasera Dch.          |                   |                 | 0,30         |               |                     | 12,00          | PULIDO           | Arañado/rasguño mayor de 100mm |                              |
| Puerta delantera Dch.        |                   |                 | 0,30         |               |                     | 12,00          | PULIDO           | Arañado/rasguño mayor de 100mm |                              |
| -Llanta Dlt. Dch. Aluminio   |                   | 40,00           |              |               |                     | 40,00          | FORFAIT          | Arañado/rasguño mayor de 100mm |                              |
| Spoiler delantero            |                   |                 |              | 0,31          | 20,75               | 33,15          | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño mayor de 100mm |                              |
| Paragolpes delantero Pintado |                   |                 |              | 0,84          | 48,85               | 82,45          | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño mayor de 100mm |                              |
| Capó                         |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO     | Picaduras por piedras          |                              |
| -Bandeja rígida              |                   | 138,83          |              |               |                     | 138,83         | SUSTITUCION      | Rotura                         |                              |



MATRICULA: 2917KXD-C  
 FECHA TASACIÓN: 01/03/2024  
 LUGAR TASACIÓN: GUADALIX

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

| DESCRIPCIÓN<br>PIEZA | TIEMPO<br>MONTAJE | PRECIO<br>PIEZA | TIEMPO<br>MO | TIEMPO<br>MOP | MATERIAL<br>PINTURA | TOTAL<br>LINEA | NIVEL<br>DAÑO | DESCRIPCIÓN<br>DAÑO | DESCRIPCIÓN<br>OBSERVACIONES |
|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|------------------------------|
|                      |                   |                 |              |               |                     |                |               |                     |                              |

| PIEZAS                           | MANO DE OBRA               | PINTURA                           | TOTAL                             |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SUBTOTAL PIEZAS:</b> 258,83 € | <b>HORAS MO:</b> 1,3 h.    | <b>MATERIAL PINTURA:</b> 172,81 € | <b>BASE IMPONIBLE:</b> 687,57 €   |
| <b>DESCUENTO:</b> 0,00 %         | <b>TOTAL MO:</b> 52,00     | <b>CONSTANTE PINTURA:</b> 48,33   | <b>IVA (21%):</b> 144,39 €        |
| <b>TOTAL PIEZAS:</b> 258,83 €    | <b>HORAS MOP:</b> 3,89 h.  | <b>TOTAL PINTURA:</b> 376,74 €    | <b>TOTAL PERITACIÓN:</b> 831,96 € |
|                                  | <b>TOTAL MOP:</b> 155,60 € |                                   |                                   |

| TASADOR | CONTRARIO / TALLER | CLIENTE |
|---------|--------------------|---------|
|         |                    |         |

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.


En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



**MODELO: TOYOTA CH-R**


**MATRICULA: 2917KXD**

**FECHA: 01/03/2024**





MODELO: TOYOTA CH-R  
MATRICULA: 2917KXD  
FECHA: 01/03/2024





**MODELO: TOYOTA CH-R**  
**MATRICULA: 2917KXD**  
**FECHA: 01/03/2024**







MODELO: TOYOTA CH-R  
MATRICULA: 2917KXD  
FECHA: 01/03/2024





MODELO: TOYOTA CH-R  
MATRICULA: 2917KXD  
FECHA: 01/03/2024





MODELO: TOYOTA CH-R  
MATRICULA: 2917KXD  
FECHA: 01/03/2024







MODELO: TOYOTA CH-R  
MATRICULA: 2917KXD  
FECHA: 01/03/2024





MODELO: TOYOTA CH-R  
MATRICULA: 2917KXD  
FECHA: 01/03/2024

