



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	ALD Automotive S.A.U.	Nº de siniestro	
Código de encargo		Código	0598955E0
Fecha encargo	22/02/2024	Fecha informe	05/03/2024
Perito/a responsable (Int.)	ALVARO DOBLAS MARTIN	Tipo de intervención	Peritación de finalización

Vehículo

Marca/Modelo	Hyundai Tucson	Acabado/Versión	
Motor	1598CC 85KW (116)	Matrícula	4768KSC
Puertas		Número de bastidor	TMAJ3817AKJ791107
Kilómetros	75198	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1ª categoría
Forma parte de			
Taller		VELCONI	
		Ctra. de Logroño, 28, ZARAGOZA.	
		50011 Zaragoza (Zaragoza)	
		España	
Implicación en el siniestro			

Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?

Descuentos

Total	0,00 %	M.O. (no pintura)	0,00 %	M.O. (pintura)	0,00 %
Piezas / Recambios	0,00 %	Materiales (pintura)	0,00 %	Franquicia	

Valoración del impacto¹

Desglose de importes

Piezas/Recambios	0,00 €	Importe M.O.	144,73 €	Materiales Pintura	287,20 €	Importe M.O. (Pintura)	318,92 €
Dto. Piezas/Recambios	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O. (Pintura)	0,00 €
Subtotal Piezas/Recambios	0,00 €	Subtotal M.O.	144,73 €	Subtotal M. Pintura	287,20 €	Subtotal M.O. (Pintura)	318,92 €

Detalle de los daños

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Mano de obra (Mecánica 53.60€, Chapa 53.60€, Guarnecido 53.60€)					
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Desmontar y montar	Guarnecido	83650R00	Desmontar y montar Manilla ext puerta tr iz	0,20 h	10,72 €
Desmontar y montar	Chapa	87785R00	Desmontar y montar Moldura inf puerta tr iz	0,20 h	10,72 €
Desmontar y montar	Chapa	86515R00EM	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,40 h	21,44 €
Desmontar y montar	Chapa	86611R00	Desmontar y montar Spoiler paragolpes tr	0,80 h	42,88 €
Reparar	Chapa	GiT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,50 h	26,81 €
Sustituir	Mecánica	52910R0A	Sustituir Neumático tr iz / Sustituir Neumático tr dr	0,60 h	32,16 €

Mano de obra	
Importe	144,73 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	144,73 €

Pintura (M.O. 53.60€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Capó dl Reparación (S=1) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	287,20 €	1,00	287,20 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	5,95 h	0,00 €	1,00	318,92 €
Pintar	Pintura	Paragolpes dl Reparación (S=1) (L=1) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Paragolpes tr Reparación (S=1) (L=1) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Puerta tr iz Reparación (S=1) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €

Pintura	
Importe	606,12 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	606,12 €

Subtotal

Subtotal	750,85 € Dto. Subtotal	0,00 € Base imponible	750,85 €
Importe imp.	157,68 €	Imp. aplicado	IVA (21.00%)

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
750,85 €	157,68 €	908,53 €	0,00 €	908,53 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.