



MATRICULA: 6246KVK-C
FECHA TASACIÓN: 03/04/2024
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: VW GOLF SW
KM: 85921
BASTIDOR: WVVZZZAUZKP549843
COLOR: ROJO

PRECIO MANO OBRA MO: 40 €
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 40 €
DESCUENTO PIEZAS: 0 %
FORFAIT: 0 €
FRANQUICIA: 0 €

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Puerta delantera Izq.				0,75	20,34	50,34	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta trasera Izq.				0,62	16,86	41,66	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes trasero Pintado				0,61	35,30	59,70	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta trasera Dch.			0,30	0,62	16,86	53,66	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta delantera Dch.				0,75	20,34	50,34	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes delantero Pintado				0,61	35,30	59,70	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Capó				1,47	40,18	98,98	DAÑO SUPERFICIAL	Picaduras por piedras	
Guarnecido superior Izq. pilar A							RECORDATORIO	Quemadura	superficial
-Interior vehículo		150,00				150,00	REP./INTERVEN.	Limpieza SEVERA	



MATRICULA: 6246KVK-C
FECHA TASACIÓN: 03/04/2024
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS		MANO DE OBRA		PINTURA		TOTAL	
SUBTOTAL PIEZAS:	150,00 €	HORAS MO:	0,3 h.	MATERIAL PINTURA:	185,18 €	BASE IMPONIBLE:	612,71 €
DESCUENTO:	0,00 %	TOTAL MO:	12,00	CONSTANTE PINTURA:	48,33	IVA (21%):	128,67 €
TOTAL PIEZAS:	150,00 €	HORAS MOP:	5,43 h.	TOTAL PINTURA:	450,71 €	TOTAL PERITACIÓN:	741,38 €
		TOTAL MOP:	217,20 €				

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE



Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.



MODELO: VW GOLF SW

MATRICULA: 6246KVK

FECHA: 03/04/2024






MODELO: VW GOLF SW

MATRICULA: 6246KVK

FECHA: 03/04/2024





MODELO: VW GOLF SW
MATRICULA: 6246KVK
FECHA: 03/04/2024





MODELO: VW GOLF SW
MATRICULA: 6246KVK
FECHA: 03/04/2024







MODELO: VW GOLF SW



MATRICULA: 6246KVK

FECHA: 03/04/2024





MODELO: VW GOLF SW
MATRICULA: 6246KVK
FECHA: 03/04/2024





MODELO: VW GOLF SW

MATRICULA: 6246KVK

FECHA: 03/04/2024

