



MATRICULA: 9570LDC-C
FECHA TASACIÓN: 08/04/2024
LUGAR TASACIÓN: SALOBRAL

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: AUDI A1
KM: 63744
BASTIDOR: WAUZZZGBXLR007608
COLOR: GRIS METALIZADO

PRECIO MANO OBRA MO: 40 €
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 40 €
DESCUENTO PIEZAS: 0 %
FORFAIT: 0 €
FRANQUICIA: 0 €

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Moldura Paragolpes dlt Izq. Texturado				0,31	20,75	33,15	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Aleta delantera Izq.				0,18	4,96	12,16	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Llanta dlt. Izq. Aluminio							RECORDATORIO	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,16	10,61	17,01	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Moldura estribo Izq. Pintado			1,00	0,33	21,74	74,94	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Puerta delantera Izq.				0,79	21,58	53,18	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Puerta trasera Izq.				0,60	16,37	40,37	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
-Llanta Trs. Izq. Aluminio		40,00				40,00	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Aleta trasera Izq.			0,20	0,51	13,89	42,29	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Paragolpes trasero Pintado				0,61	35,30	59,70	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Portón trasero			0,20	0,84	22,82	64,42	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
-Anagramas porton trasero			0,30			12,00	REP./INTERVEN.	Reajuste / Recuperar	
Llanta Trs. Dch. Aluminio							RECORDATORIO	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Puerta trasera Dch.				0,60	16,37	40,37	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta delantera Dch.				0,79	21,58	53,18	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado				0,16	10,61	17,01	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Aleta delantera Dch.			0,30	0,18	4,96	24,16	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
-Llanta Dlt. Dch. Aluminio		40,00				40,00	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes delantero Pintado				0,60		24,00	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Capó							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	
Parabrisas							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	



MATRICULA: 9570LDC-C
FECHA TASACIÓN: 08/04/2024
LUGAR TASACIÓN: SALOBRAL

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES


PIEZAS		MANO DE OBRA		PINTURA		TOTAL	
SUBTOTAL PIEZAS:	80,00 €	HORAS MO:	2 h.	MATERIAL PINTURA:	221,54 €	BASE IMPONIBLE:	696,27 €
DESCUENTO:	0,00 %	TOTAL MO:	80,00	CONSTANTE PINTURA:	48,33	IVA (21%):	146,22 €
TOTAL PIEZAS:	80,00 €	HORAS MOP:	6,66 h.	TOTAL PINTURA:	536,27 €	TOTAL PERITACIÓN:	842,49 €
		TOTAL MOP:	266,40 €				

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.




MODELO: AUDI A1
MATRICULA: 9570LDC
FECHA: 08/04/2024





MODELO: AUDI A1
MATRICULA: 9570LDC
FECHA: 08/04/2024





MODELO: AUDI A1
MATRICULA: 9570LDC
FECHA: 08/04/2024





MODELO: AUDI A1
MATRICULA: 9570LDC
FECHA: 08/04/2024





MODELO: AUDI A1
MATRICULA: 9570LDC
FECHA: 08/04/2024






MODELO: AUDI A1
MATRICULA: 9570LDC
FECHA: 08/04/2024





MODELO: AUDI A1
MATRICULA: 9570LDC
FECHA: 08/04/2024





MODELO: AUDI A1
MATRICULA: 9570LDC
FECHA: 08/04/2024

