

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: CUPRA FORMENTOR

KM: 82605

BASTIDOR VSSZZZKMZMR016503
COLOR: VERDE METALIZAD

MATRICULA: 1899LMS
FECHA TASACIÓN: 03/05/2024
LUGAR TASACIÓN: SALOBRAL

DESCRIPCIÓN	TIEMPO	PRECIO	TIEMPO	TIEMPO	MATERIAL	TOTAL	NIVEL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
PIEZA	MONTAJE	PIEZA	МО	MOP	PINTURA	LINEA	DAÑO	DAÑO	ACCION
Aleta trasera Izq.			0,3				PULIDO	Arañado/rasguño menor de 100mm	•
Aletín/moldura aleta Dlt Dch. Pintado				0,33	21,74 €	34,61 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Aletín/moldura aleta Trs Izq. Pintado				0,33	21,74 €	,	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Aletín/moldura aleta Trs. Dch. Pintado				0,33	21,74 €	·	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado				0,16	10,61€	16,85 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,16	10,61€	16,85 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Consola Central - parte trasera		50€				50€	FORFAIT	Agujeros	Reparar
Guarnecido Porton						0€	RECORDATORIO	Arañazo	No valorable
Interior vehículo						0€	RECORDATORIO	Limpieza	No valorable
Llanta Dlt. Dch. Aluminio		40 €				40 €	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Llanta dlt. Izq. Aluminio		40 €				40 €	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Llanta Trs. Dch. Aluminio		40 €				40 €	FORFAIT	Arañado/rasguño menor de 100mm	Reparar
Llanta Trs. Izq. Aluminio		40 €				40 €	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Moldura central parag. Dlt. Pintada				0,2		7,8 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Moldura Dch. del parabrisas		12,61€	0,2			20,41 €	SUSTITUCION	Agujeros	Retirar y sustituir(- REF: 5FF8543275AP)
Moldura puerta dlt. Izq. Pintada				0,2	13,4 €	21,2€	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Moldura puerta Trs. Izq. Pintada				0,2	13,4 €	21,2€	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Parabrisas con sensor lluvia						0€	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado				0,61	35,3 €	59,09€	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,61	35,3 €	59,09€	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Dch.			0,5	0,86	22,17 €	75,21€	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta trasera Dch.			0,3			11,7€	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abrillantado
Punta paragolpes Trs. Dch. Pintada				0,2	13,4 €	21,2€	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Rejilla central inferior parag. Dlt. Texturado				0,31	20,75 €	32,84 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Revestimiento Faldon trasero						0€	RECORDATORIO	Arañazo	No valorable
Spoiler delantero parte Dch.			0,4	0,31	20,75 €	48,44 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Spoiler delantero parte Izq.				0,31	20,75 €	32,84 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Spoiler trasero			0,3	0,31	20,75€	44,54 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Tobera calefacción Trs.		38,7 €	0,2			46,5 €	SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir(- REF: 5FA819203)



MARCA: ALD AUTOMOTIVE MODELO: CUPRA FORMENTOR

KM: 82605

BASTIDOR VSSZZZKMZMR016503
COLOR: VERDE METALIZAD

MATRICULA: 1899LMS FECHA TASACIÓN: 03/05/2024 LUGAR TASACIÓN: SALOBRAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 261,31 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 261,31 €	HORAS MO: 2,2 TOTAL MO: 85,8 € HORAS MOP: 5,43 TOTAL MOP: 211,77 €	MATERIAL PINTURA: 302,41 € CONSTANTE PINTURA: 48,33 € TOTAL PINTURA: 562,51 €	BASE IMPONIBLE: 909,62 € IVA (21%): 191,02 € TOTAL PERITACIÓN: 1100,64 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.

La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

Én el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

www.garvagh.es garvagh@garvaghenterprises.com pag



Fecha Tasación: 03/05/2024 Matricula: 1899LMS

KM: 82605






















Fecha Tasación: 03/05/2024 Matricula: 1899LMS

KM: 82605





















Fecha Tasación: 03/05/2024 Matricula: 1899LMS

KM: 82605





















Fecha Tasación: 03/05/2024 Matricula: 1899LMS

KM: 82605






















Fecha Tasación: 03/05/2024 Matricula: 1899LMS


KM: 82605





















Fecha Tasación: 03/05/2024 Matricula: 1899LMS

KM: 82605






















Fecha Tasación: 03/05/2024 Matricula: 1899LMS

KM: 82605 Bastidor: VSSZZZKMZMR016503






















Fecha Tasación: 03/05/2024 Matricula: 1899LMS

KM: 82605



