

MARCA: ALD AUTOMOTIVE MODELO: SEAT IBIZA 5P

KM: 20639

BASTIDOR VSSZZZKJZMR063659

COLOR: Blanco

2055LLZ MATRICULA: FECHA TASACIÓN: 20/06/2024 LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN	TIEMPO	PRECIO	TIEMPO	TIEMPO	MATERIAL	TOTAL	NIVEL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
PIEZA	MONTAJE	PIEZA	MO	MOP	PINTURA	LINEA	DAÑO	DAÑO	ACCION
Paragolpes delantero Pintado				0,61	35,3 €	59,09 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Dch.			0,3			11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pulido y abrillantado

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 0 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 0 €	HORAS MO: 0,3 TOTAL MO: 11,7 € HORAS MOP: 0,61 TOTAL MOP: 23,79 €	MATERIAL PINTURA: 35,3 € CONSTANTE PINTURA: 48,33 € TOTAL PINTURA: 107,42 €	BASE IMPONIBLE: 119,12 € IVA (21%): 25,02 € TOTAL PERITACIÓN: 144,14 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.

La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

www.garvagh.es Pag.1



Fecha Tasación: 20/06/2024 Matricula: 2055LLZ

KM: 20639

Bastidor: VSSZZZKJZMR063659





















Fecha Tasación: 20/06/2024 Matricula: 2055LLZ

KM: 20639

Bastidor: VSSZZZKJZMR063659





















Fecha Tasación: 20/06/2024 Matricula: 2055LLZ

KM: 20639 Bastidor: VSSZZZKJZMR063659





















Fecha Tasación: 20/06/2024 Matricula: 2055LLZ

KM: 20639

Bastidor: VSSZZZKJZMR063659







