



Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: SKODA KAROQ
KM: 69335
BASTIDOR: TMBJJ9NU4L2037447
COLOR: Gris

MATRICULA: 6418LGV
FECHA TASACIÓN: 17/06/2024
LUGAR TASACIÓN: DELOTSER BCN

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Izq.				0,35	8,96 €	22,61 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Guarnecido Porton		50 €				50 €	FORFAIT	Agujeros	Reparar
Llanta Dlt. Dch. Aluminio		40 €				40 €	FORFAIT	Arañazo	Reparar
Moqueta conductor		80 €				80 €	FORFAIT	Quemadura	Reparar
Neumático delantero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Neumático trasero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Parabrisas con sensor lluvia			1,5			58,5 €	REP./INTERVEN.	Picaduras por piedras	Reparar
Paragolpes delantero Pintado				0,84	48,85 €	81,61 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Texturado				0,56	28,11 €	49,95 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Punta paragolpes Trs. Dch. Pintada				0,3		11,7 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Rejilla Dch. parag. Dlt. Texturado				0,21		8,19 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Techo Guarnecido delantero		100 €				100 €	FORFAIT	Quemadura	Reparar

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 270 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 270 €	HORAS MO: 1,5 TOTAL MO: 58,5 € HORAS MOP: 2,26 TOTAL MOP: 88,14 €	MATERIAL PINTURA: 85,92 € CONSTANTE PINTURA: 48,33 € TOTAL PINTURA: 222,39 €	BASE IMPONIBLE: 550,89 € IVA (21%): 115,69 € TOTAL PERITACIÓN: 666,58 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podrá incurrir si incumpliere su deber como perito.





Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa, 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: ALD AUTOMOTIVE
Modelo: SKODA KAROQ

Fecha Tasación: 17/06/2024
Matrícula: 6418LGV

KM: 69335
Bastidor: TMBJJ9NU4L2037447









