



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	ALD Automotive S.A.U.	Nº de siniestro	,
Código de encargo		Código	0951338A0
Fecha encargo	13/04/2024	Fecha informe	21/08/2024
Perito/a responsable (Int.)	NICOLÁS ADOLFO JANNONE JURADO	Tipo de intervención	Peritación de finalización

Vehículo

Marca/Modelo	Mazda CX-30	Acabado/Versión	
Motor	1998CC 90KW (122)	Matrícula	2894LHZ
Puertas		Número de bastidor	3MVDM6WE60E104766
Kilómetros	40682	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1ª categoría
Forma parte de			
Taller		Talleres Quart S.L C/ Trece Rosas, 11 , QUART DE POBLET. 46930 Quart de Poblet (Valencia/València) España	

Implicación en el siniestro

Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?	No				
Descuentos					
Total	0,00 %	M.O. (no pintura)	0,00 %	M.O. (pintura)	0,00 %
Piezas / Recambios	0,00 %	Materiales (pintura)	0,00 %	Franquicia	

Valoración del impacto¹

Desglose de importes

Piezas/Recambios	0,00 €	Importe M.O.	190,28 €	Materiales Pintura	273,37 €	Importe M.O. (Pintura)	262,64 €
Dto. Piezas/Recambios	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O. (Pintura)	0,00 €
Subtotal Piezas/Recambios	0,00 €	Subtotal M.O.	190,28 €	Subtotal M. Pintura	273,37 €	Subtotal M.O. (Pintura)	262,64 €

Detalle de los daños

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Mano de obra (Guarnecido 53.60€, Chapa 53.60€)					
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Desmontar y montar	Guarnecido	S1013GRX	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz	0,40 h	21,44 €
Reparar	Chapa	GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,10 h	5,36 €
Reparar	Chapa	GtT84D00	Reparar Guarnecido portón/capó tr	0,00 h	67,00 €
Reparar	Chapa	GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,80 h	42,88 €
Reparar	Chapa	GtT92010	Reparar Techo	1,00 h	53,60 €

Mano de obra	
Importe	190,28 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	190,28 €

Pintura (M.O. 53.60€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Aleta dl iz Reparación (S=1) (L=0)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	273,37 €	1,00	273,37 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	4,90 h	0,00 €	1,00	262,64 €
Pintar	Pintura	Puerta dl iz Reparación (S=2) (L=0)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Techo Reparación (S=3) (L=0)	0,00 h		1,00	0,00 €

Pintura	
Importe	536,01 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	536,01 €

Subtotal

Subtotal	726,29 €	Dto. Subtotal	0,00 €	Base imponible	726,29 €
Importe imp.	152,52 €		Imp. aplicado	IVA (21.00%)	

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
726,29 €	152,52 €	878,81 €	0,00 €	878,81 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.